

Progetto UNA VALLE ACCESSIBILE A TUTTI

COMUNE DI OSSANA

REPORT FOTOGRAFICO

Prima edizione aprile 2019

PREFAZIONE

Ho il piacere di presentare la prosecuzione del progetto "Una Valle Accessibile a Tutti" sviluppato nel corso degli ultimi anni dalla Cooperativa Sociale GSH. Sono stati realizzati numerosi report allo scopo di accendere i riflettori sulle barriere architettoniche e di contribuire al loro abbattimento. Attraverso le fotografie scattate nei paesi della Val di Non, della Val di Sole e dell'Altopiano della Paganella, evidenziamo i limiti che possono essere determinati dalla presenza di scalini, di porte pesanti da aprire o di strade dissestate, ed allo stesso tempo non possiamo non riflettere anche sui vincoli e sugli ostacoli sociali che essi pongono alla libertà di scelta e di movimento di chi si trova a vivere in situazioni di limitata capacità motoria, sia essa permanente o temporanea. Attraverso la formazione di una coscienza collettiva più consapevole e più sensibile alle tematiche della ridotta mobilità, crediamo si possa migliorare l'ambiente di vita nelle nostre valli per tutti coloro che vi vivono.

Il Presidente
dott. Michele Covi

PRESENTAZIONE

Dal 2008 la cooperativa sociale GSH ha scelto di promuovere l'impegno sociale, sostenendo la causa di tutti coloro che, tutti i giorni, devono fare i conti con la disabilità e con le problematiche legate alla presenza delle barriere architettoniche. Accessibilità e integrazione sono diritti sanciti dalla nostra Costituzione e riconosciuti a livello internazionale. Nonostante ciò, i nostri paesi sono ancora invasi dalle barriere architettoniche e la burocrazia non sempre va di pari passo con le esigenze dei portatori d'handicap.

GSH, con il progetto "Una Valle Accessibile a Tutti", vuole dare visibilità e voce, segnalando gli ostacoli, affinché essi possano essere riconosciuti ed abbattuti. In questi ultimi anni sono stati realizzati numerosi Report, libri che prevedono una mappatura fotografica di comuni nonesi e solandri.

Alla base del progetto c'è il pensiero che le barriere architettoniche sono spesso mentali, prima che fisiche. Una costante attività di sensibilizzazione e di informazione può dare forza e impulso verso il traguardo di un mondo a misura di tutti. A tal fine, l'attività di monitoraggio e osservazione svolta da GSH, si intreccia con l'animazione nelle scuole.

La scuola è un importante contesto educativo della persona in età evolutiva; un obiettivo fondamentale è quello di formare i propri alunni ad una cultura della diversità, innanzitutto basata sul rispetto e sull'accettazione dell'altro. Nel corso degli anni abbiamo coinvolto diversi Istituti Comprensivi proponendo l'esperienza "diversamente abile per un'ora", facendo vivere ai ragazzi il proprio paese da un'altra prospettiva, seduti in carrozzina.

Anche alcune Amministrazioni Comunali solandre e nonese, accompagnati dagli educatori di GSH, hanno percorso il proprio paese seduti su di una carrozzina, affrontando così la realtà come sono costretti a farlo i portatori d'handicap, individuando quegli ostacoli che prima non si coglievano, capendo così dove occorre intervenire per rendere il proprio paese a misura di tutti.

Tale esperienza permette di comprendere in maniera immediata i pensieri e gli stati d'animo di chi è costretto a vivere su di una carrozzina, permette di "essere con l'altro". Si tratta di una immedesimazione negli altrui sentimenti, ci si sposta da un atteggiamento di mera osservazione esterna (di come l'altro appare all'immaginazione) al come invece si sente interiormente (in quei panni, con quell'esperienza di vita, cercando di guardare attraverso i suoi occhi).

Il "team di rilevazione" del Centro Socio Educativo "La Casa Rosa" che ha sede a Terzolas e del Centro Occupazionale Educativo "Il Noce" che ha sede a Dimaro, servizi della Cooperativa Sociale Gsh, si è impegnato nella rilevazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio del Comune di Ossana. Le rilevazioni di questo Report sono iniziate nell'estate del 2018 e concluse a febbraio 2019.

Confidiamo che tale Report possa essere uno strumento per gli amministratori del Comune e per tutta la comunità quale spunto per migliorare la fruibilità del territorio.

LEGENDA

Abbiamo preso in considerazione tutte le vie del Comune di Ossana, fotografando i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, il manto stradale, i parcheggi, individuando i punti che potrebbero costituire un ostacolo per le persone con disabilità motoria. Siamo entrati anche negli edifici e luoghi pubblici per valutarne l'accessibilità. Il report risulta di facile lettura attraverso la visione di foto con relativa spiegazione. Abbiamo inoltre utilizzato una legenda molto diretta dove:



corrisponde a barriera piuttosto critica,



significa attenzione



assenza di barriere architettoniche.

IL COMUNE DI OSSANA




Il comune di Ossana è un comune italiano di 837 abitanti. Fanno parte del Comune le frazioni di Ossana, Cusiano e Fucine.

Nel paese di Ossana sorge una fortificazione medievale, il castello di San Michele, in posizione strategica. Il castello è caratterizzato da un mastio di 25 metri e dalla presenza, al suo interno, di una cappella consacrata al culto del Santo omonimo.

Il comune di Ossana è conosciuto come il paese dei presepi. Nel periodo natalizio ospita infatti quasi 1000 presepi realizzati manualmente da abitanti, artisti, scuole e associazioni di volontariato.

CARTINA DEL COMUNE DI OSSANA



OSSANA - VIA DI SOTTO PILA



Via di Sotto Pila è una strada che nei mesi di luglio e di agosto è chiusa al traffico; ci si accede soltanto a piedi e in bicicletta. Il manto della strada è buono ma non è previsto un camminamento pedonale.



La strada presenta un manto buono, ma è priva di camminamento pedonale.



Anche in questo punto non vi è camminamento pedonale.



Su tutta la lunghezza del parco giochi c'è un cordolo che ne limita l'accesso.



Il parco giochi ha un manto erboso, difficile transitarvi con una carrozzina.



In questo punto si accede al parco giochi tramite una scalinata ma è prevista un accesso anche a chi ha difficoltà di deambulazione.



Dalla parte superiore, si può accedere al parco e non vi sono barriere.



Troviamo qui l'accesso al campo da calcio e agli spogliatoi. Non vi sono barriere particolari. Se non un manto leggermente sconnesso all'ingresso che però non costituisce una barriera effettiva.



Il C.R.M. è sbarrierato. Il manto si presenta in buone condizioni.



La strada continua priva di camminamento pedonale che consenta il transito sicuro dei cittadini, il manto è in buone condizioni.



Continuando troviamo l'inizio del marciapiede che si presenta con un manto ottimo e una larghezza idonea di 140 cm.



Troviamo qui un'area sosta che si presenta in ottimo stato ed è priva di ostacoli.



Il marciapiede continua in ottimo stato.

OSSANA - VIA DI SANT' ANTONIO



Lungo tutta la lunghezza di Via di Sant' Antonio troviamo un marciapiede che si presenta in questo tratto in buono stato e con una larghezza di 130 cm.



Troviamo qui un'area sosta che però si presenta con un manto sconnesso.



Qui troviamo una panchina che non è raggiungibile per una persona costretta in carrozzina.



Troviamo qui il parcheggio adiacente il cimitero. Il manto si presenta in buone condizioni ma i posti auto non sono ben delimitati.



Il vicolo che conduce all'ingresso del cimitero è coperto da ciottoli arrotondati, questi potrebbero costituire una difficoltà per chi ha problemi di deambulazione.



L'ingresso al cimitero presenta uno scalino di 12 cm



Anche all'interno del cimitero vi sono degli scalini.



Continuando il marciapiede si presenta in buono stato con una larghezza di 140 cm.



Qui troviamo l'edificio che ospita la Scuola Primaria di Ossana. Il manto interno al cortile è molto buono.



Per entrare all'interno della scuola vi è un ingresso principale che prevede una scalinata.



Qui troviamo un ingresso secondario completamente sbarrierato.




Sul retro troviamo un ampio parcheggio con posti auto ben delimitati.



Troviamo anche un posto auto riservato a persone con disabilità che però è segnalato con segnaletica orizzontale e non verticale.



L'interno della scuola è completamente sbarrierato, i corridoi sono ampi e le porte hanno una larghezza idonea.



All'interno della scuola vi è un bagno riservato alle persone con disabilità il quale è sufficientemente ampio, vi è inoltre la presenza del maniglione.



In questo punto il marciapiede presenta una buca.



Il marciapiede in questo tratto si presenta leggermente irregolare ma non vi sono ostacoli importanti.



Qui il marciapiede termina bruscamente. Vi è uno scalino di 2 cm per scendere.

OSSANA - VIA GIOVANNI PRATI



Lungo la via non sono state predisposte zone adibite al transito pedonale. Il manto stradale risulta però in buono stato.



In questo punto troviamo per un breve tratto un marciapiede che presenta uno scalino per salirvi. Le persone in carrozzina sono così costrette a transitare in strada.



Anche in questo punto la strada continua senza una zona per il transito sicuro dei pedoni.



Continua la strada senza camminamento ma il manto è buono.



Troviamo qui l'inizio del marciapiede, questo è sbarrierato.



Il marciapiede si presenta in ottimo stato.




Anche in questo tratto il marciapiede si presenta in ottimo stato.

OSSANA - VIA VENEZIA



All'inizio di Via Venezia troviamo l'edificio che ospita il municipio e la Scuola dell' Infanzia.



L'ingresso alla Scuola dell'infanzia risulta sbarrierato.



Anche l' ingresso al municipio non presenta alcuna barriera.



Sull'esterno dell'edificio troviamo un ampio parcheggio che ospita diversi posti auto ben delimitati. Il manto di questo è inoltre buono.



Troviamo anche un posto riservato a persone con disabilità che è però segnalato da segnaletica orizzontale e non verticale.



La strada presenta un manto ottimo ma non vi è la presenza di un camminamento pedonale.



Questa piazza è accessibile esclusivamente ai pedoni, il manto si presenta in perfette condizioni.



La strada anche in questo tratto è esclusivamente transitabile dai pedoni. Il manto si presenta in buone condizioni.



La strada continua con un manto in perfette condizioni.



Troviamo una fontana accessibile a tutti.



La strada termina con una pavimentazione ottima e continua ad essere zona pedonale.

OSSANA - VIA JACOPO ACCONCIO



Anche Via Jacopo Acconcio è una strada con una pavimentazione ottima ma non dispone di uno spazio per il transito sicuro dei pedoni,



Anche in questo punto non vi è la presenza di un camminamento pedonale.

OSSANA - VIA BELVEDERE



Via Belvedere è una strada poco trafficata, il manto si presenta in buono stato ma non vi è la presenza di camminamento pedonale.



La strada anche in questo punto è priva di camminamento pedonale.



La strada porta nel bosco e anche nell'ultimo tratto non vi è la presenza di marciapiede.

OSSANA - PIAZZA SAN VIGILIO



Troviamo qui Piazza San Vigilio. L'intera piazza ha una pavimentazione molto buona, non vi sono ostacoli particolari.



Come si può notare nella piazza sono parcheggiate delle vetture, ma non vi sono parcheggi delimitati.



L'ingresso della chiesa non presenta alcun gradino ma la porta risulta molto pesante.

OSSANA - VIA SAN VIGILIO



La strada si presenta in buono stato ma è priva di camminamento pedonale.
In questo tratto la strada conduce esclusivamente alla Fondazione San Vigilio.



Troviamo qui un parcheggio che ospita 8 posti auto ben delimitati.



Nel parcheggio vi è un posto riservato a persone con disabilità che però è segnalato solo da segnaletica orizzontale e non verticale.



La strada prosegue con un manto buono ma non vi è la presenza del camminamento pedonale.



Troviamo qui un parco giochi che però presenta tre scalini all'entrata rispettivamente di 10 cm, 17 cm e 14 cm.



All' interno troviamo una stradina centrale che consente di raggiungere i giochi.



Troviamo qui un'area sosta con una buona pavimentazione, non presenta inoltre alcuna barriera.

OSSANA - STRADA DI VALPIANA



Strada per Valpiana ha una pavimentazione buona ma presenta solo in un tratto il camminamento pedonale.



Troviamo qui l'inizio del marciapiede che presenta una larghezza di 150 cm.



Il marciapiede in questo punto si stringe a 88 cm, una carrozzina vi passa a filo.



La strada continua senza camminamento pedonale, la pavimentazione è buona.

OSSANA - VICOLO DELL'ORA



Questo vicolo presenta una pavimentazione ottima, la strada consente esclusivamente il transito pedonale.



La strada continua con un manto in ottimo stato.

OSSANA - VIA AL CASTELLO



Questa via conduce ad alcune abitazioni private e al Castello di San Michele. La strada inizia con un manto ottimo ma non vi è la presenza del camminamento pedonale.



La strada nell'ultimo pezzo presenta un manto sterrato in buone condizioni.



Anche nell'ultimo tratto non vi è alcuna barriera, bensì l'ingresso al castello presenta un manto ottimo.

OSSANA - STRADA AL MOLINO



Anche questa strada presenta un manto molto buono ma non vi è la presenza di camminamento pedonale.



Troviamo qui un' area adibita al deposito di rifiuti urbani che non presenta alcuna barriera.



La strada, come si può vedere dall'immagine, continua senza camminamento pedonale.

OSSANA - STRADA DEL FOSSÀ



Questa via inizia con la mancanza di uno spazio adibito al transito pedonale, il manto si presenta in buono stato.



Anche in questo punto non è previsto il camminamento pedonale.



Qui troviamo l'area adibita alle immondizie che presenta un manto sconnesso.



Troviamo qui la continuazione della strada che prosegue senza camminamento pedonale, il manto è buono.

OSSANA - VIA DELLA CROCE



Questa via è una strada poco trafficata che conduce esclusivamente ad abitazioni private.

Come si può vedere dall'immagine non vi è camminamento pedonale ma il manto è buono.



Qui la strada termina, non vi è nemmeno in questo punto camminamento pedonale.

CUSIANO - VIA SANT'ANTONIO



Scendendo dal paese di Ossana arriviamo nella frazione di Cusiano. Inizia in questo punto, sul lato sinistro della strada, il marciapiede di larghezza 140 cm, privo di barriere.



In questo punto il marciapiede presenta il manto sconnesso.



Troviamo poi un attraversamento pedonale privo di barriere, che termina davanti a una recinzione. I pedoni si vedono costretti a transitare in strada vista l'assenza di camminamento.



Si nota infatti che una volta attraversata la strada sulle apposite strisce si è costretti a transitare sulla strada stessa.



Troviamo qui l'ingresso al parco giochi. L'ingresso presenta uno scalino di 7 cm.



Il parco giochi all'interno è sbarrierato, vi sono infatti diverse stradine pavimentate che conducono ai giochi.



Ogni stradina non presenta ostacoli.



Proseguendo troviamo il marciapiede su ambo i lati privi di barriere, di larghezza 160 cm, il manto è ottimo.



Sul lato destro troviamo la discesa dal ponte, con una pendenza importante che potrebbe costituire fonte di pericolo per una persona in carrozzina.



L'attraversamento pedonale è buono.



In questo punto troviamo uno spazio adibito al transito pedonale che però non è contraddistinto dalla segnaletica orizzontale.



Davanti al C.F.P. Enaip alberghiero troviamo una pavimentazione sconnessa.



Per entrare nell'edificio scolastico, la rampa di accesso presenta un manto molto buono ed è priva di barriere architettoniche.



La strada continua poi senza uno spazio adibito al transito pedonale, ma il manto si presenta in ottimo stato.

CUSIANO - VIA SANTA MARIA MADDALENA



Via Santa Maria Maddalena inizia senza camminamento pedonale che consenta il transito sicuro dei pedoni. Il manto si presenta però in buone condizioni.



Troviamo qui un parcheggio con 10 posti auto ben delimitati, il manto è buono.



Troviamo anche un posto auto riservato a persone con disabilità che è però segnalato solo con segnaletica orizzontale e non verticale.



Troviamo l'area adibita al deposito di rifiuti urbani; la pavimentazione risulta sconnessa.



Possiamo qui notare un'importante buca di 3cm di profondità.



Una piccola stradina secondaria percorribile solo a piedi, che si presenta molto ripida con un manto in diversi punti molto sconnesso.



Questa stradina conduce alla statale, non è però accessibile per persone con difficoltà motoria.



Oltre alla scalinata troviamo questa stradina che conduce alla strada statale SS42, anche questa in diversi punti si presenta sconnessa.



Tornando sulla via Santa Maria Maddalena, troviamo un manto buono, ma non vi è la presenza di uno spazio adibito al sicuro transito pedonale.



Troviamo qui un' area sosta molto curata e accessibile a tutti.



La strada continua con un manto leggermente sconnesso e privo di camminamento pedonale.



In questo punto il manto stradale è ricoperto da sanpietrini che si presentano in ottimo stato, non vi è però la presenza di camminamento pedonale.



Per entrare in chiesa troviamo uno scalino di 10 cm che ostacola l'ingresso di persone costrette in carrozzina.



In questo punto non troviamo ostacoli.



Troviamo qui una scalinata che aiuta a raggiungere la strada statale SS42. La scalinata è munita di un corrimano per le persone con difficoltà motorie ma non è accessibile a persone costrette in carrozzina.



Qui vediamo meglio la scalinata che raggiunge la strada statale munita di corrimano. Le persone in carrozzina o semplicemente una mamma con un passeggino sono costrette a transitare sulla strada.



La strada continua a traffico limitato, il manto è ottimo non vi è la presenza di camminamento pedonale.



Troviamo qui un' area sosta accessibile a tutti.

CUSIANO- VIA GUGLIELMO MARCONI



Qui ci troviamo in Via Guglielmo Marconi che costituisce la strada principale del paese. Lungo la via troviamo diversi servizi commerciali e case private. In questo punto, sul lato destro, troviamo un ampio spazio dove possono transitare i pedoni che però non è contraddistinto da segnaletica orizzontale, il manto è inoltre leggermente sconnesso.



L'inizio del marciapiede è di larghezza idonea (130 cm), il manto si presenta in ottimo stato e non vi sono barriere per salire e scendere.



Continuando troviamo un attraversamento pedonale idoneo.



Il marciapiede continua con un ottimo manto, vi sono inoltre diversi sali e scendi che consentono di regolare la pendenza della strada.



In questo tratto il manto si presenta leggermente sconnesso.



Anche questo secondo attraversamento è idoneo.



Il marciapiede termina in condizioni molto dissestate, una persona in carrozzina è impossibilitata a scendervi.



In questo punto il marciapiede è molto stretto, la sua larghezza è di 80 cm, una carrozzina vi passa a filo. La strada statale SS42 è incanalata tra due edifici quindi il marciapiede non può essere di larghezza superiore.

In questo punto troviamo inoltre un attraversamento pedonale che conduce alla chiesa che presenta uno scalino di 10 cm.



Il marciapiede continua, presenta però un gradino di 12 cm per salirvi, non è pertanto praticabile per le carrozzine che si troveranno costrette a transitare sulla statale.



Troviamo qui un camminamento pedonale molto ampio, il manto è ricoperto da sampietrini in ottime condizioni. L'attraversamento pedonale che si intravede è completamente sbarrierato.



Qui il marciapiede si restringe a 120 cm, il manto si presenta buono.




Il marciapiede è ottimo anche in questo punto.



In questo punto i sanpietrini sono sconnessi creando quindi una possibile barriera alle persone con problemi di deambulazione.



Ottimo anche tutto il tratto dove il marciapiede è rialzato rispetto alla statale SS42.



Termina qui il marciapiede con uno scalino di 2 cm, che ne limita la salita e la discesa.



Sul lato sinistro della strada troviamo il marciapiede solo all'altezza della chiesa. In questo punto è impossibile salirvi a causa di uno scalino di 12 cm. Le persone costrette in carrozzina devono così transitare sulla strada.



Come sul lato destro della strada anche su questo lato il camminamento è molto stretto, presenta infatti una larghezza di 110 cm nel punto più largo e di 64 cm nel punto più stretto. Si può qui notare come una carrozzina passi a filo.



Non vi sono barriere per salire e scendere in questo punto.

CUSIANO-VIA LEONARDO GOGGI



Inizia qui Via Goggi che si presenta sprovvista di camminamento pedonale per tutta la sua lunghezza.



In questo punto troviamo una panchina accessibile a tutti.



Percorrendo la via vi è la conferma che la strada continua senza camminamento, il manto si presenta però in buono stato.



Troviamo poi una fontanella che però si trova rialzata di 3 cm, quindi impossibile da raggiungere alle persone in carrozzina.



Anche l'area adibita al deposito di rifiuti urbani si trova rialzata di 2 cm; quindi anche questo punto difficile da raggiungere per una persona costretta in carrozzina.



Continuando troviamo un parcheggio con posti macchina ben delimitati, il manto si presenta in buone condizioni.




Vediamo anche in questa immagine la strada che continua senza camminamento pedonale, il manto seppur non nuovo non presenta barriere.



Questa piccola area sosta si presenta in ordine e senza alcun tipo di barriera.

CUSIANO- VIA ERGISTO BEZZI



La strada inizia con un'area sosta che si presenta in ottime condizioni, non vi è alcun tipo di barriera.



La strada continua senza camminamento pedonale che consente il transito sicuro dei pedoni. Il manto è ricoperto di sanpietrini in buone condizioni.



Troviamo qui un piccolo parcheggio che ospita tre posti auto ben delimitati.



Qui troviamo l'inizio del marciapiede che si presenta in ottimo stato con una larghezza idonea di 180 cm.



La fontana è accessibile a tutti.



La strada in questo punto è molto stretta in quanto incastonata tra due abitazioni, non è infatti presente il camminamento pedonale.



L'ultimo tratto che porta sulla strada statale è molto dissestato pericoloso sia per chi ha difficoltà nella deambulazione che per i cittadini in generale.



Continuando a percorrere la via che porta alla parte alta della frazione troviamo il manto stradale particolarmente sconnesso.



La strada continua con un buon manto stradale asfaltato. Non vi è la presenza di camminamento pedonale.



In questo punto troviamo il manto in ottimo stato e vi è la presenza del marciapiede di larghezza 120 cm.



La strada termina senza il camminamento pedonale, ma il manto è buono.

CUSIANO- STRADA DELLE COSTE



Questa è una strada che costeggia la parte superiore del paese. È priva di camminamento pedonale, ma il manto è buono.

CUSIANO - STRADA DELLA VILLA



All'inizio della strada troviamo un'area adibita al deposito di rifiuti urbani che presenta un manto disconnesso.



La strada continua in questo punto priva di camminamento pedonale, ma il manto è buono.



Troviamo l'inizio del marciapiede con uno scalinio di 13 cm che rappresenta un'importante barriera architettonica.



Qui vediamo il marciapiede con un ottimo manto stradale e una larghezza idonea ma vi è una panchina che limita il passaggio di una carrozzina (ci si passa a filo).



Il marciapiede continua con una larghezza di 110 cm, in questo punto presenta una pendenza notevole.



Il manto della strada è in ottimo stato.



Troviamo qui tre posti auto ben delimitati.

CUSIANO - VIA DEL SALAR



Lungo questa strada non vi è la presenza di un camminamento pedonale.



Anche in questo punto non vi è la presenza di un camminamento pedonale per un sicuro transito dei cittadini.



Continua a mancare il camminamento pedonale, ma il manto della strada è buono.



Troviamo qui un piccolo parcheggio con posti auto ben delimitati.



Vediamo poi l'area adibita al deposito di rifiuti urbani che presenta uno scalino di 9 cm.



La strada continua poi senza camminamento pedonale.

FUCINE - VIA III NOVEMBRE



Qui il marciapiede dalla Frazione di Cusiano porta alla Frazione di Fucine. Inizia in questo punto il marciapiede di larghezza 150 cm. Il manto è buono e non vi sono ostacoli.



Il marciapiede continua, si presenta rialzato rispetto alla statale e vi è un apposito parapetto di protezione. Il manto si presenta in buono stato.



In questo punto è presente un attraversamento pedonale che consente ai pedoni di attraversare in tutta sicurezza. Questo si presenta come un manto leggermente irregolare, ma non costituisce un'effettiva barriera.



In questo punto il marciapiede risulta sconnesso è quindi difficile il transito per una persona costretta in carrozzina.



In questo punto il marciapiede ha una pendenza molto ripida.



Il marciapiede continua con una larghezza idonea di 130 cm, il manto è buono.



Per tutta la lunghezza del marciapiede il manto non presenta barriere particolari anche se i sanpietrini in qualche punto sono leggermente rovinati.



L'attraversamento pedonale è idoneo.



Anche in questo punto il marciapiede continua con una larghezza idonea, il manto risulta leggermente sconnesso.



Troviamo poi la fermata delle corriere dove per entrare nell'area sosta vi è uno scalino di 3 cm. Il manto esterno risulta leggermente sconnesso.



Continuando lungo la strada statale troviamo l'inizio del marciapiede che presenta uno scalino di 13 cm per salirvi.



Una volta saliti sul marciapiede, questo risulta in buono stato con una larghezza idonea di 140 cm.



Troviamo in questo punto l'edificio che ospita la Cassa Rurale. Sull'esterno troviamo delle macchine parcheggiate, ma non vi sono posti auto riservati ai disabili.



Vediamo qui l'ingresso alla Cassa Rurale che presenta però uno scalino di 3 cm.



Il bancomat si trova ad un'altezza idonea di 110 cm.



In questo tratto si è costretti a transitare sulla strada statale vista la mancanza di un camminamento pedonale.



L'attraversamento è idoneo, non vi sono barriere.

FUCINE - VIA DELLA FORNAS



Dalla strada statale imbocchiamo Via della Fornas che nel primo tratto si presenta priva di camminamento pedonale, il manto è nuovo.



Inizia qui il marciapiede che si presenta in ottimo stato con una larghezza di 180 cm.



Il marciapiede termina in questo punto con uno scalino di 12 cm.



In questo tratto si è costretti a transitare in strada, vista la mancanza del camminamento pedonale.



Anche in questo punto è assente il camminamento pedonale.



L'area adibita al deposito di rifiuti urbani si trova leggermente rialzata presentando una barriera, vi è infatti uno scalino di 12 cm.

Troviamo qui tre posti auto ben delimitati.



L'area sosta si presenta un manto sconnesso.
Idonea la rampetta di accesso.



In questo punto non vi è la presenza del marciapiede, il manto della strada è buono.



Troviamo qui un attraversamento pedonale che presenta una forte pendenza, risulta molto difficoltoso e pericoloso l'attraversamento con una carrozzina.



Per la conformazione della strada qui troviamo il marciapiede molto ripido, il manto è ottimo e la larghezza idonea.

FUCINE - VIA BARTOLOMEO BEZZI



Inizia qui Via Bartolomeo Bezzi, sul lato destro della strada il marciapiede si presenta particolarmente sconnesso.



Come si può osservare il marciapiede presenta uno scalino di 11 cm.



L'ingresso alla Posta è sbarrierato, l'interno è spazioso e agibile anche per una persona in carrozzina.



In questo punto troviamo un secondo gradino nel marciapiede di 16 cm di altezza.



Sul lato destro della strada troviamo un secondo marciapiede, che in questo punto si presenta in ottimo stato.



Qui il marciapiede è molto stretto, 70 cm, è quindi impossibile transitarvi con una carrozzina.



Continuando sul marciapiede di destra, questo si presenta in ottimo stato con una larghezza idonea.



Troviamo qui la chiesa che presenta una scalinata per accedervi.



L'ingresso alla chiesa si trova rialzato di 12 cm la porta è inoltre molto pesante. Una persona in carrozzina avrà quindi difficoltà ad entrarvi. Esiste, comunque, un ingresso sbarrierato per accedere alla chiesa sull'altro lato



La pavimentazione esterna alla chiesa è in ottime condizioni.



Il marciapiede continua in ottimo stato, con una larghezza idonea di 130 cm, il manto è molto regolare.



Il marciapiede vicino al Despar risulta poco sicuro in quanto si presenta rialzato di 27 cm rispetto alla strada è inoltre assente su gran parte della lunghezza un parapetto. Il manto è buono.



In questo punto il marciapiede è molto stretto, una carrozzina vi passa a filo, buona la recinzione protettiva.



La strada continua priva di camminamento pedonale che consente il transito sicuro dei cittadini.



L'ingresso esterno della biblioteca e del cinema si presenta pavimentato con sanpietrini in ottimo stato. Non vi è alcuna barriera.



Anche in questo tratto non vi è la presenza di camminamento pedonale.



Continuando troviamo l'inizio del marciapiede che si presenta in ottimo stato, con una larghezza di 150 cm, privo di barriere architettoniche.



Il marciapiede continua in buono stato con una larghezza di 150 cm.



La morfologia del territorio fa sì che in questo punto il marciapiede sia abbastanza ripido. Il manto è buono e la larghezza idonea.



L'attraversamento pedonale è idoneo e non presenta barriere.



Anche in questo punto il marciapiede prevede una salita importante. Non vi sono però ostacoli particolari.



Il marciapiede continua sul ponte in ottime condizioni.

FUCINE - VIA SAN CARLO



Nel cuore della frazione di Fucine troviamo Via San Carlo. La strada si presenta senza camminamento pedonale ma il manto stradale è buono.



Continuando troviamo quattro posti auto ben delimitati.



La strada in questo punto è ricoperta da sanpietrini in ottimo stato, non vi è però un camminamento pedonale per il transito sicuro dei cittadini.



Arriviamo qui nella piazzetta che è sprovvista di camminamento pedonale.



L'area adibita alla raccolta differenziata si presenta leggermente rialzata. Poco agibile per una persona in carrozzina.



La rampetta presenta uno scalino di 2 cm che non consente la salita autonoma di una persona in carrozzina.



La parte esterna all'ufficio turistico si presenta completamente sbarrierata. Vi è un'ottima rampa che consente a tutti di accedervi.



La pavimentazione è ottima.

FUCINE - VIA SAN MICHELE



Via San Michele inizia con un marciapiede che si presenta in ottimo stato con una larghezza di 100 cm.



Qui troviamo l'ingresso al bocciodromo. Sull'esterno troviamo delle autovetture parcheggiate ma non vi sono posti auto ben delimitati. Il manto è buono.



L'ingresso al bocciodromo non presenta barriere.



La pavimentazione esterna è buona.



Per accedere al parco giochi vi sono due ingressi. Qui troviamo un primo ingresso: da questa parte è difficile accedervi per una persona in carrozzina o per una mamma con il passeggino in quanto lo spazio di manovra è limitato.



Qui troviamo un corridoio che conduce direttamente al parco.



Il parco giochi ha un manto erboso. Una persona in carrozzina fatica a spostarsi all'interno.



Anche in questa immagine possiamo vedere che non vi sono delle stradine che conducono ai giochi ma il manto è ricoperto d'erba.



Qui troviamo una secondo ingresso al parco giochi che però presenta uno scalino di 15 cm per entrarvi.



Qui troviamo la continuazione del marciapiede che si presenta in ottimo stato: larghezza di 100 cm e manto ottimo. Presenta però uno scalino di 3 cm per salirvi.



Troviamo qui l'ingresso dell'Istituto Comprensivo Alta Val di Sole. In questo punto troviamo uno scalino di 2 cm.



Lo spazio esterno dell'Istituto è completamente sbarrierato.



Per accedere all'interno vi è una scalinata provvista di corrimano, ma vi è anche una rampa di accesso.



La rampa di accesso si presenta in ottimo stato.



L'ingresso e l'interno dell'edificio non presenta barriere.



Il parcheggio ospita un posto auto per persone con disabilità che è segnalato con segnaletica orizzontale e non verticale.

FUCINE - VIA DI ISCLÀCIA



Inizia qui la via, che si presenta in tutta la sua lunghezza priva di camminamento pedonale.



Possiamo vedere che anche in questo punto non vi è il camminamento pedonale ma il manto stradale è ottimo.



Termina qui la strada, non vi è camminamento pedonale ma il manto anche qui è molto buono.

FUCINE - VIA BRESCIA



Tutta la strada si presenta priva di camminamento pedonale che consenta un transito sicuro dei pedoni.



Continuando troviamo una fontana che si trova rialzata di 30 cm rispetto alla strada. Non è pertanto raggiungibile da tutti.

FUCINE - VIA VERONA



Tutta la strada si presenta priva di camminamento pedonale che consenta un transito sicuro dei pedoni.



Qui troviamo una stradina secondaria molto ripida che consente di raggiungere delle abitazioni private.



La strada continua poi senza camminamento.

FUCINE - VIA DELL'ARTIGIANATO



Inizia qui il marciapiede di larghezza 150 cm che si presenta all'inizio in buone condizioni.



Al centro del marciapiede vi è uno scalino di 3 cm che continua sulla lunghezza per 200 m circa.



In questo punto il manto si presenta sconnesso.



In questo punto non vi è la presenza di un camminamento pedonale, ma il manto è molto buono.



Troviamo qui un parcheggio che ospita diversi posti auto ben delimitati.



Inizia qui il marciapiede, vi sono 8 cm di scalino per salirvi.



Il marciapiede presenta una larghezza di 150 cm il manto è ottimo.



Il marciapiede termina poi con uno scalino di 15 cm.



Continuando troviamo un altro marciapiede con uno scalino di 5 cm per accedervi.



Il marciapiede continua in ottimo stato con una larghezza di 150 cm.



Anche in questo punto il marciapiede è idoneo.



Il marciapiede continua, non vi sono barriere architettoniche.



Qui troviamo un parcheggio con posti auto ben delimitati, il manto è buono.



Troviamo un posto auto riservato a persone con disabilità che, però, è segnalato con segnaletica orizzontale e non verticale.



Troviamo qui l'area adibita alla raccolta di rifiuti urbani che presenta un manto leggermente sconnesso.

INDICE

Prefazione	Pag. 3
Presentazione del Report	Pag. 4-5
Legenda	Pag. 6
Il Comune di Ossana	Pag. 6
Cartina del paese di Ossana	Pag. 7
OSSANA - VIA DI SOTTO PILA	Pag. 8-9-10-11
OSSANA - VIA DI SANT'ANTONIO	Pag. 12-13-14-15-16
OSSANA - VIA GIOVANNI PRATI	Pag. 17-18
OSSANA - VIA VENEZIA	Pag. 19-20-21
OSSANA - VIA JACOPO ACCONCIO	Pag. 22
OSSANA - VIA BELVEDERE	Pag. 23
OSSANA - PIAZZA SAN VIGILIO	Pag. 24
OSSANA - VIA SAN VIGILIO	Pag. 25-26
OSSANA - STRADA DI VALPIANA	Pag. 27
OSSANA - VICOLO DELL'ORA	Pag. 28
OSSANA - VIA AL CASTELLO	Pag. 29
OSSANA - STRADA AL MOLINO	Pag. 30
OSSANA - STRADA DEL FOSSÀ	Pag. 31-32
OSSANA - VIA DELLA CROCE	Pag. 33
CUSIANO - VIA SANT'ANTONIO	Pag. 34-35-36-37
CUSIANO - VIA SANTA MARIA MADDALENA	Pag. 38-39-40-41-42
CUSIANO - VIA GUGLIELMO MARCONI	Pag. 43-44-45-46-47
CUSIANO - VIA LEONARDO GOGGI	Pag. 48-49-50
CUSIANO - VIA ERGISTO BEZZI	Pag. 51-52-53

CUSIANO - STRDA DELLE COSTE	Pag. 54
CUSIANO - STRADA DELLA VILLA	Pag. 55-56
CUSIANO - VIA DEL SALAR	Pag. 57-58
FUCINE - VIA III NOVEMBRE	Pag. 59-60-61-62-63
FUCINE - VIA DELLA FORNAS	Pag. 64-65-66
FUCINE - VIA BARTOLOMEO BEZZI	Pag. 67-68-69-70-71-72
FUCINE - VIA SAN CARLO	Pag. 73-74-75
FUCINE - VIA SAN MICHELE	Pag. 76-77-78-79-80
FUCINE - VIA DI ISCLÀCIA	Pag. 81
FUCINE - VIA BRESCIA	Pag. 82
FUCINE - VIA VERONA	Pag. 83
FUCINE - VIA DELL'ARTIGIANATO	Pag. 84-85-86-87

Finito di stampare nel mese di aprile 2019