

# Una Valle Accessibile a Tutti

## Report di Monclassico e Malosco

**DI SARA BRIDA**

sara.brida@gsh.it

**Tempo di lettura: 2 minuti**

**P**er il progetto "Una Valle Accessibile a Tutti" gli ultimi Comuni in ordine di tempo sottoposti al rigoroso controllo in tema di barriere architettoniche sono stati Malosco e Monclassico.

Le osservazioni sono state eseguite settimanalmente da alcuni utenti dei Centri "Arcobaleno" per il monitoraggio di Malosco e "Il Noce" per il comune di Monclassico accompagnati dagli educatori.


Dalle rilevazioni svolte presso Malosco emerge come nel Comune le barriere si riferiscano perlopiù al manto stradale dissestato e all'assenza di marciapiedi su diverse vie, mentre di positivo emerge lo sbarriamento dell'accesso alle strutture pubbliche.

Per quanto riguarda il Comune di Monclassico le criticità, dal punto di vista della presenza di barriere architettoniche, sono dislocate in varie zone del territorio e richiedono una valutazione puntuale da parte dell'Amministrazione per quanto riguarda soprattutto lo spazio riservato al camminamento pedonale e ai marciapiedi che attualmente risultano in diversi casi presenti solo in parte e in altri totalmente assenti.

\* Tutti i report sono scaricabili dal sito [www.gsh.it](http://www.gsh.it) nella sezione dedicata.

### COMUNE DI MALOSCO

*Via Lavazon.* La strada che conduce a una zona residenziale è dotata di marciapiede che però risulta con scalino nella parte di accesso. Lo scalino rende difficoltoso l'accesso al marciapiede per coloro che si trovano in carrozzina.



### COMUNE DI MALOSCO

*Via Marconi.* La strada collega la parte alta del paese al castello e a Fondo. La via è per ragioni morfologiche in pendenza e quindi difficilmente percorribile in autonomia da una persona in carrozzina. Una parte della strada risulta inoltre priva di camminamento o marciapiede.



### COMUNE DI MONCLASSICO

*Via Cesare Battisti.* La via è dotata di un camminamento pedonale, leggermente stretto per una carrozzina che improvvisamente però risulta interrompersi. La via inoltre risulta priva di marciapiede.



### COMUNE DI MONCLASSICO

*Salita di Amblai.* Vicolo è stretto e ripido e si trova nel centro della borgata in una zona poco trafficata. Il manto stradale si presenta molto dissestato e con alcune buche che potrebbero rendere difficoltoso il passaggio.



### AIUTACI AD ABBATTERE LE BARRIERE

Basta compilarlo, tagliarlo da questa pagina e farlo pervenire alla nostra segreteria di Via Lorenzoni 21 a Cles (TN) oppure inviandolo via fax allo 0463/424643 o come allegato via mail a [barriere@gsh.it](mailto:barriere@gsh.it).

La barriera architettonica si trova a \_\_\_\_\_

Via/Località \_\_\_\_\_

Descrizione dell'ostacolo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### I miei recapiti

Nome e cognome \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



I dati personali raccolti nella presente cartolina per scopi organizzativi saranno trattati in piena osservanza del D. Lgs n. 196/03. L'informativa e i diritti dell'interessato inerenti il trattamento dei dati personali sono quelli previsti dall'art. 7 della citata normativa e sono consultabili nel sito [www.gsh.it](http://www.gsh.it) nella sezione "Policy privacy". Prendo atto dell'informativa di cui sopra e consento espressamente al trattamento dei miei dati personali.