

UNA VALLE ACCESSIBILE A TUTTI

COMUNE DI CAVARENO

REPORT FOTOGRAFICO

Seconda edizione - ottobre 2018

PREFAZIONE

Ho il piacere di presentare la prosecuzione del progetto "Una Valle Accessibile a Tutti" sviluppato nel corso degli ultimi anni dalla Cooperativa Sociale GSH. Sono stati realizzati numerosi report allo scopo di accendere i riflettori sulle barriere architettoniche e di contribuire al loro abbattimento. Attraverso le fotografie scattate nei paesi della Val di Non, della Val di Sole, dell'Altopiano della Paganella e nella Valle dei Laghi evidenziamo i limiti che possono essere determinati dalla presenza di scalini, di porte pesanti da aprire o di strade dissestate, ed allo stesso tempo non possiamo non riflettere anche sui vincoli e sugli ostacoli sociali che essi pongono alla libertà di scelta e di movimento di chi si trova a vivere in situazioni di limitata capacità motoria, sia essa permanente o temporanea. Attraverso la formazione di una coscienza collettiva più consapevole e più sensibile alle tematiche della ridotta mobilità, crediamo si possa migliorare l'ambiente di vita nelle nostre valli per tutti coloro che vi vivono.

Il Presidente

dott. Michele Covi

PRESENTAZIONE

Un gradino, un rialzo anche di pochi centimetri, che agli occhi di chiunque può passare inosservato. Una fioriera o un albero nel bel mezzo del marciapiede. Un percorso sconnesso, con buche e sanpietrini rotti, saliscendi senza apparente senso. Una rampa che finisce su di un posteggio. Un camminamento pedonale non delimitato dai dissuasori e quindi invaso dalle automobili. Parcheggi riservati alle persone diversamente abili assenti o mal segnalati. Una scalinata per raggiungere un ufficio e il servoscala non installato o non funzionante. Sono ostacoli quotidiani che per molte persone diventano muri insormontabili, per superare i quali si necessita dell'aiuto di qualcuno, minando così la propria indipendenza, libertà e possibilità di affrontare, come qualsiasi altro cittadino, il mondo che ci circonda.

Dal 2008 la cooperativa sociale GSH ha scelto di promuovere l'impegno sociale, sostenendo la causa di tutti coloro che, tutti i giorni, devono fare i conti con la disabilità e con le problematiche legate alla presenza delle barriere architettoniche. Accessibilità e integrazione sono diritti sanciti dalla nostra Costituzione e riconosciuti a livello internazionale. Nonostante ciò, i nostri paesi sono ancora invasi dalle barriere architettoniche e la burocrazia non sempre va di pari passo con le esigenze dei portatori d'handicap.

GSH, con il progetto "Una Valle Accessibile a Tutti", vuole dare visibilità e voce, segnalando gli ostacoli, affinché essi possano essere riconosciuti ed abbattuti. In questi ultimi anni sono stati realizzati numerosi Report, libri che prevedono una mappatura fotografica di comuni nonesi e solandri.

Alla base del progetto c'è il pensiero che le barriere architettoniche sono, spesso e innanzitutto, mentali prima che fisiche. Una costante attività di sensibilizzazione e di informazione può dare forza e impulso verso il traguardo di un mondo a misura di tutti. Proprio a tal fine, l'attività di monitoraggio e osservazione svolta da GSH, si intreccia con un'altra storica attività della Cooperativa, l'animazione nelle scuole.

La scuola è un importante contesto educativo della persona in età evolutiva; un obiettivo fondamentale è quello di formare i propri alunni ad una cultura della diversità, innanzitutto basata sul rispetto e sull'accettazione dell'altro. Nel corso degli anni abbiamo coinvolto diversi Istituti Comprensivi (Tuenno-Bassa Anaunia, Taio, Cles, Fondo-Revò, Mezzolombardo-Paganella, Valle dei Laghi-Dro), proponendo l'esperienza "diversamente abile per un'ora", facendo vivere ai ragazzi il proprio paese da un'altra prospettiva, seduti in carrozzina.

Anche diverse Amministrazioni Comunali, accompagnati dagli educatori di GSH, hanno percorso il proprio paese seduti su di una carrozzina, affrontando così la realtà come sono costretti a farlo i portatori d'handicap, individuando quegli ostacoli che prima non si coglievano, capendo così dove occorre intervenire per rendere il proprio paese a misura di tutti.

Tale esperienza permette di comprendere in maniera immediata i pensieri e gli stati d'animo di chi è costretto a vivere su di una carrozzina, permette di "essere con l'altro". Si tratta di una immedesimazione negli altrui sentimenti, ci si sposta da un atteggiamento di mera osservazione esterna (di come l'altro appare all'immaginazione) al come invece ci si sente interiormente (in quei panni, con quell'esperienza di vita, cercando di guardare attraverso i suoi occhi).

I video che riassumono queste esperienze sono disponibili sulla VALDINONTV accedendo dal sito www.gsh.it o dalla pagina facebook di GSH.

Il "team di rilevazione" della Cooperativa Sociale GSH si è impegnato nella rilevazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio del Comune di Cavareno. Le rilevazioni di questo Report si sono svolte nell'estate 2018, tra il mese di luglio e settembre.

Il Comune di Cavareno si è dimostrato negli anni un esempio per quanto riguarda l'impegno nel migliorare la sicurezza e l'accessibilità del territorio, di ogni spazio, via e piazza. Ha svolto e sta svolgendo un lavoro imponente, alcune situazioni segnalate critiche in questo Report sono già state prese in considerazione, alcune sono in fase di realizzazione, altre sospese per impedimenti esterni.

Confidiamo che tale Report possa essere uno strumento per gli amministratori del Comune e per tutta la comunità quale spunto per migliorare la fruibilità del territorio.

LEGENDA

Abbiamo preso in considerazione tutte le vie del Comune di Cavareno, fotografando i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, il manto stradale, i parcheggi, individuando i punti che potrebbero costituire un ostacolo per le persone con disabilità motoria. Siamo entrati anche negli edifici e luoghi pubblici per valutarne l'accessibilità. Il report risulta di facile lettura attraverso la visione di foto con relativa spiegazione. Abbiamo inoltre utilizzato una legenda molto diretta dove:



corrisponde a barriera piuttosto critica,



significa attenzione



assenza di barriera architettonica.

IL COMUNE DI CAVARENO



Cavareno (Ciavarén in nones) è un comune di 1064 abitanti della provincia di Trento. Si trova a circa 1000 m di altitudine, sul terrazzo dell'Alta Anaunia. Turisticamente molto frequentato, è immerso in un'incantevole cornice di boschi. I primi documenti in cui si trova citato Cavareno risalgono al 1223. Nei secoli successivi divenne *Communitas* o *Universitas* e si dotò di *Charta della Regola*. La copia più antica ritrovata risale al 1632. Cavareno appartenne al Principato Vescovile di Trento e fu zona di confine nelle dispute secolari che hanno opposto quest'ultimo ai conti del Tirolo per il possesso della zona.

CAVARENO - VIA ROMA



Il centro abitato di Cavareno è raggiungibile percorrendo il marciapiede asfaltato, sul lato destro della strada statale, in direzione di Fondo.



Proseguendo lungo via Roma, la strada principale che attraversa l'intero paese, in prossimità di case e fermate dei mezzi pubblici troviamo le strisce pedonali ben indicate sia da segnaletica orizzontale che verticale.



Come è possibile vedere dalla foto, da questo tratto in poi, la via prosegue fiancheggiata dal marciapiede su entrambi i lati.



Gli attraversamenti pedonali lungo la strada sono ravvicinati e di facile accesso.



In prossimità della prima rotatoria, proseguendo sempre in direzione alta Valle, troviamo un altro attraversamento pedonale che ci permette di spostarci in sicurezza sul lato sinistro della strada.



Tramite questo tratto di marciapiede protetto da siepe e aiuola è possibile oltrepassare la prima rotatoria.



Attraversando via de Zinis su strisce pedonali proseguiamo su marciapiede pavimentato a cubetti di porfido in ottimo stato. Si evidenzia come ogni accesso al marciapiede sia possibile anche in carrozzina con facilità per l'assenza di scalini e rampe troppo ripide.



Tratto di marciapiede agevole che affianca la prima rotatoria.

Si osserva come il paese di Cavareno sia attraversabile a piedi in sicurezza, grazie a tratti di marciapiede collegati da strisce pedonali che permettono di spostarsi da un lato all'altro di via Roma per raggiungere diversi luoghi e usufruire di tutti i servizi.



Anche nei punti più stretti e "critici" è stata individuata una soluzione o indicata un'alternativa. Come nell'esempio della foto, in cui è necessario proseguire sul lato destro della strada principale.



Oltrepassata la prima stretta, è possibile nuovamente spostarsi sul lato sinistro di via Roma, in prossimità dell'incrocio con via de Campi.



Prima di imboccare un largo e comodo porticato sulla destra, si rileva come in corrispondenza dello spigolo di una casa il marciapiede sia leggermente stretto e in tale punto sia richiesta un po' di attenzione.



Piacevole è percorrere questo tratto di portico pavimentato con sanpietrini.



Appena usciti da esso troviamo un attraversamento pedonale che permette di accedere agli spazi riservati al pedone presenti su entrambi i lati.



A questo proposito, si annota che sul lato sinistro di via Roma, passando dinanzi a Palazzo Tevini, è necessario tener conto che lo spazio pedonale presenta un sali e scendi di pendenza importante.



Mentre, dal lato opposto della strada, è facilmente raggiungibile il centro con piazza G. Prati e la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena.



Il marciapiede sul lato sinistro (direzione Fondo) è in ottimo stato e, nonostante siano segnalati dei posti macchina, lo spazio riservato al pedone è più che sufficiente.



Qualche metro più avanti, è indicato un altro attraversamento pedonale accessibile all'altezza di via Moscabio.



In questo breve tratto, si rileva l'assenza di marciapiede o camminamento pedonale da entrambi i lati.



Oltrepassata la stretta, sulla sinistra prosegue il marciapiede in sanpietrini.



Sullo stesso lato, troviamo l'ingresso completamente sbarrato agli Uffici della Pro Loco (Ufficio Promozione Turismo).



Dinanzi, comodo parcheggio con posto riservato a persone diversamente abili. Esso è ben indicato sia da segnaletica orizzontale che verticale con ampio spazio delimitato ai lati.



Il parcheggio sopra indicato, risulta strategico anche perché vicino alla fermata dei mezzi pubblici.




Il marciapiede in questo punto presenta una criticità a causa di uno scalino in raccordo con un tratto di pavimentazione diversa. Il suolo in questione è **privato** e non comunale. Sul lato opposto della strada è presente una zona pedonale idonea.



Come già descritto, gli attraversamenti pedonali lungo via Roma sono frequenti e tutti accessibili. La foto rappresenta le strisce pedonali in corrispondenza di piazza Degasperi.



Terminato quel breve tratto con pavimentazione più datata, ci muoviamo nuovamente sul marciapiede nuovo realizzato in cubetti di porfido.



A bordo strada, oltre a proseguire su marciapiede, segnaliamo la presenza di un parcheggio.



Un altro attraversamento indica al pedone come spostarsi da un lato all'altro della via principale. Si tratta di una strada molto trafficata in quanto percorre l'Alta Valle e permette di raggiungere molte località turistiche.




Proseguendo, si rileva sempre la presenza del marciapiede sul lato sinistro di via Roma.



In prossimità di un negozio per alimentari, ampio parcheggio con posto riservato a persone diversamente abili indicato sia con segnaletica orizzontale che verticale.



Strisce pedonali che precedono la seconda rotatoria alla fine del paese.



Rimanendo a sinistra, imbocchiamo la via che porta al cimitero fiancheggiata da marciapiede in asfalto in buone condizioni.



Vicino al cimitero ampio parcheggio ben segnalato.



Entrambi gli accessi al cimitero, sia quello laterale dal parcheggio che quello principale sul alto est risultano facilmente accessibili.



Oltrepassata la rotatoria, il pedone può decidere dove muoversi e quale percorso percorrere grazie a comodi marciapiedi collegati da attraversamenti pedonali.



Come ad esempio proseguire per via Roma sino a giungere a Sarnonico.



Oppure salire in direzione Ronzone- Ruffrè.



Usciti dal centro abitato è possibile fiancheggiare la via principale immersi nel verde dei prati dell'Alta Valle. Tramite piacevoli passeggiate si può giungere sino al paese di Fondo.



In corrispondenza dell'imbocco della passeggiata (sul lato sinistro di via Roma), a destra, troviamo un tratto di marciapiede sconnesso, in piastre di graniglia, che porta al centro commerciale appena fuori dall'abitato di Cavareno. È già stato finanziato un progetto che prevede la realizzazione di un marciapiede che dal cimitero di Cavareno collega il centro abitato di Sarnonico, con relativa illuminazione e collegamenti ai negozi situati a destra della strada.


CAVARENO - VIA ROEN




Da via Marconi, sulla destra, imbocchiamo via Roen. La strada è fiancheggiata su entrambi i lati dal marciapiede.



Pochi metri più avanti troviamo un attraversamento pedonale.



Proseguendo in direzione Amblar e Don, il marciapiede in buono stato continua su entrambi i lati. Quello di sinistra rialzato rispetto al livello della strada.




Sullo sfondo della fotografia è possibile notare la presenza di un attraversamento pedonale all'altezza dei campi da tennis che si trovano sulla destra.



In questo punto, adiacente ai campi da tennis, è presente un piazzale e proseguendo sul marciapiede per una stradina è possibile imboccare il percorso ciclabile dell'Alta Valle.



Il marciapiede continua in direzione di Don e Amblar sul lato destro. In alcuni punti il manto è sconnesso, ma il marciapiede è molto spazioso.



Dopo l'incrocio con via Villini il marciapiede prosegue, in buono stato e protetto, sul lato destro di via Roen. Una piacevole passeggiata in direzione Amblar e Don.



Attraversamento in prossimità della fermata dei mezzi pubblici.



Il marciapiede prosegue anche fuori dal centro abitato con le medesime caratteristiche.


CAVARENO - VIA NODARI



Al primo incrocio di via Roen, sulla sinistra, saliamo per via Nodari. Notiamo l'assenza di attraversamenti pedonali.



A destra della strada è presente questo tratto di collegamento con via Villini, di difficile accesso causa uno scalino di pochi centimetri.



La ripida via prosegue fiancheggiata dal marciapiede asfaltato in discrete condizioni.



Circa a metà strada troviamo alcuni posti macchina. Il marciapiede prosegue a lato della strada.



Arrivati in cima alla via il marciapiede prosegue verso via al Parco.

CAVARENO - VIA AL PARCO



Al primo incrocio di via Marconi imbocchiamo via al Parco, presente il marciapiede sul lato sinistro.




Marciapiede in alcuni tratti sconnesso.



Si rileva l'assenza di un attraversamento che colleghi il marciapiede di sinistra con il tratto di destra, all'incrocio con via Nodari.



Proseguendo sul lato sinistro, dopo l'incrocio con via Nodari, difficoltoso l'accesso al marciapiede sconnesso e con rampa troppo ripida.



La via conduce ad un area sportiva con punto ristoro-bar. L'accesso al marciapiede è faticoso causa uno scalino.

CAVARENO - VIA DEI VILLINI



Da via Roen, percorriamo via Villini, non ci sono spazi adibiti al pedone e attraversamenti pedonali.



La strada prosegue con le stesse caratteristiche, sino ad arrivare ad un'area attrezzata, fiancheggiata da case e macchine parcheggiate lungo il bordo.

CAVARENO - VIA MARCONI



Alla prima uscita a destra, della prima rotatoria (in direzione Fondo), prendiamo via Marconi. Ai bordi della strada, su entrambi i lati, è delimitato lo spazio riservato ai pedoni.



Gli spazi per il pedone riguardano anche le strisce pedonali presenti pochi metri più avanti.



Sulla sinistra della strada troviamo un parcheggio con posto riservato a persone diversamente abili, ben indicato, ampio e dinanzi agli ambulatori e all'ufficio postale.



La scalinata davanti all'edificio pubblico è facilmente superabile da entrambi i lati con adeguate rampe. La foto rappresenta l'ingresso agli ambulatori. La porta non è automatica.



A destra dell'edificio una rampa con pendenza adeguata permette di accedere direttamente all'ufficio postale e agli ambulatori.



Anche l'ingresso all'ufficio postale non è automatico e la porta è piuttosto pesante.



Mantenendo la sinistra proseguiamo sulla stessa via percorrendo il marciapiede in asfalto.



Presente l'attraversamento pedonale in prossimità dell'incrocio con via Arrigo Castelli.



Il marciapiede prosegue in buone condizioni lungo tutta la strada.



Salendo, troviamo sulla destra una strada interclusa, fiancheggiata da case senza spazi adibiti al pedone e manca un attraversamento pedonale.





Anche i prossimità del secondo incrocio con via la Parco, non ci sono strisce pedonali.



In cima la strada si interseca con via Larseti, il marciapiede prosegue comodo e funzionale.

CAVARENO - VIA LARSETTI



Da via Alpina imbocchiamo via Larsetti pavimentata con cubetti in porfido e priva di spazi adibiti al pedone.



Proseguendo osserviamo la mancanza del marciapiede, ad eccezione di un tratto in prossimità di una fontana, difficilmente accessibile per la presenza di scalini.



Più avanti troviamo l'incrocio con via alla Grotta, senza un attraversamento pedonale.



Giunti ad un certo punto, la strada prosegue asfaltata con rattoppi sul margine destro. Manca uno spazio riservato al pedone.



Osserviamo l'assenza di un attraversamento pedonale in prossimità dell'incrocio con via Italia, una strada abbastanza importante e trafficata.



Pochi metri più avanti, incrocio con via Marconi, stessa criticità.



La via prosegue, come è possibile vedere in foto, senza spazi riservati al pedone.



Questo spazio pensato per riposare è usufruibile con difficoltà per la presenza di uno scalinco e per la pavimentazione sconnessa.



L'ultimo tratto in salita con le stesse caratteristiche finora descritte conduce a un parcheggio sterrato dal quale è possibile intraprendere diversi percorsi nel bosco tra cui la passeggiata "Linor".



A sinistra è possibile vedere l'incrocio con l'arrivo di via Italia. Non ci sono spazi adibiti al pedone.

CAVARENO - VIA ALLA GROTTA



Una passeggiata nel bosco. Indicata come percorso per le bici, si scende da via Alpina.



Si tratta di una via stretta e molto ripida. Nell'ultimo tratto la pavimentazione è in selciato.



In fondo, si interseca con via Larseti. La strada non ha spazi indicati per il pedone.

CAVARENO - VIA ITALIA



Da via Larsetti, sulla sinistra, imbocchiamo via Italia.



Questa strada è sprovvista di marciapiede e/o camminamento pedonale e attraversamenti. A tratti il margine è occupato dalle auto dei proprietari delle abitazioni o da escursionisti che intraprendono i vari sentieri che da qui partono.



CAVARENO - VIA ALPINA



Da piazza G. Prati si sale per un breve tratto di marciapiede sul lato sinistro.



Sono in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e della realizzazione di un marciapiede che costeggia la via.





Anche in questi punti, nei pressi del parcheggio e dell'incrocio con via Larseti, la pavimentazione stradale sta per essere rifatta.



Tratto particolarmente ripido in selciato con pavimentazione molto sconnessa.



Ad un certo punto, la strada è asfaltata marciapiede delimitato in selciato sulla destra.




Giunti ad un incrocio osserviamo che non ci sono strisce pedonali.



Proseguendo non troviamo un camminamento pedonale.



A tratti il bordo strada è sconnesso.



L'accesso alla grotta è possibile con qualche difficoltà dal prato.



Abbiamo verificato che il tavolo presente in questo spazio è accessibile per una persona in carrozzina.



Vicino alla Grotta è presente un comodo parcheggio con posto riservato a persone diversamente abili e indicato solo con segnaletica orizzontale.



La via prosegue per Loc. Rauti senza segnaletica per il pedone.

CAVARENO - VIA ARRIGO CASTELLI



Salendo da via Marconi sulla sinistra, percorriamo via Arrigo Castelli. La pavimentazione è in ottimo stato in cubetti di porfido. Un attraversamento ci permette di proseguire in sicurezza in via Marconi.



La strada ci conduce verso il centro del paese, una marciapiede costeggia il lato sinistro della strada.



In via Arrigo Castelli troviamo l'ingresso tramite rampa alla Scuola dell'Infanzia, comodo e sicuro in quanto protetto dalla strada da una ringhiera.



Lo spazio adiacente alla scuola è pavimentato in cubetti di porfido in ottimo stato. La fermata dei mezzi pubblici è ben indicata e le strisce pedonali permettono di raggiungere il parcheggio.



Il parcheggio, sul lato destro della via, ha posto riservato a persone diversamente abili.



La scuola Primaria di Primo Grado è una struttura sbarriata con ampio spazio riservato ai bambini. Nel periodo estivo il suolo antistante la scuola viene usufruito come parcheggio, mentre nel periodo scolastico è vietato l'accesso alle vetture.



La chiesa è circondata da marciapiede e sagrato entrambi accessibili. Su questo lato è presente un'entrata accessibile alla Chiesa.



Non troviamo difficoltà ad accedere al sagrato della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Madalena. L'accesso principale presenta degli scalini, ma si accede senza ostacoli dall'entrata laterale.



Affianco alla Chiesa troviamo uno spazio che permettere di accedere alla scuola elementare. Sono segnalati alcuni posti macchina a lato.



Ci troviamo nel centro di Cavareno percorribile comodamente e in sicurezza, grazie a diversi attraversamenti pedonali che congiungono tratti di marciapiede accessibilissimo e con pavimentazione in ottimo stato.



CAVARENO - P.ZZA G. PRATI



P.zza G. Prati si trova al centro del paese di Cavareno, dove troneggia il campanile della vecchia chiesa (XVI sec.).



Tutta la piazza è percorribile con facilità e sicurezza, gran parte è stata rigorosamente chiusa al traffico.



L'intera piazza è priva di barriere architettoniche ed è un luogo dove trascorrere del tempo piacevole per tutti.



L'accesso alla Cassa Rurale è possibile tramite rampa adeguata.



Le porte, come è possibile vedere in fotografia, sono automatiche. L'altezza dello sportello bancomat permette ad ognuno di svolgere le proprie operazioni in autonomia.



Oltre a comode panchine, troviamo un piacevole angolo verde accessibile da diversi punti. Un marciapiede lo costeggia anche esternamente.





Piacevole e di facile accesso è il giardino progettato al centro.



In più punti è possibile scendere comodamente dai marciapiedi che percorrono la piazza, attraversare su attraversamenti pedonali per usufruire dei vari servizi e negozi.





Si sottolinea come in diverse parti del paese si sia intervenuto per ripristinare o modificare la pavimentazione e/o progettazione degli spazi, con attenzione alla fruibilità da parte di tutti.



CAVARENO - P.ZZA A. DEGASPERI



Si accede a P.zza A. Degasperi tramite questo breve vicolo, esclusivamente pedonale, da p.zza Prati. La pavimentazione è in ottimo stato.



Tratto di strada in fondo a p.zza G. Prati, la pavimentazione e il marciapiede sono in buone condizioni.



Nella foto è rappresentato lo slargo che troviamo sulla destra di via Roma. Questo tratto risulta essere ancora riservato al solo transito dei pedoni. Nella stessa zona è presente la fermata per il trasporto pubblico direzione Fondo.

CAVARENO - VIA BELVEDERE



Mantenendo la direzione verso Fondo, da via Roma saliamo per via Belvedere, prima uscita a destra alla seconda rotatoria. Nel primo tratto presente il marciapiede su entrambi i lati e un attraversamento pedonale.



Proseguendo non è delimitato uno spazio riservato al pedone. L'asfalto a bordo strada è sconnesso.



Salendo, sul lato destro, troviamo dei parcheggi. Non ci sono posti riservati a persone diversamente abili.



La strada si immette in via Alpina, anche qui non ci sono camminamenti e attraversamenti pedonali.

CAVARENO - VIA DE ZINIS



Prima uscita a sinistra, direzione Fondo, da via Roma percorriamo via de Zinis. Un attraversamento pedonale permette di raggiungere il parco sulla destra.



Vicino al parco giochi troviamo un parcheggio con posto riservato a persone diversamente abili, indicato con adeguata segnaletica sia orizzontale che verticale con adiacente spazio per permettere di salire e scendere dalla vettura agevolmente.



Segnaliamo la presenza del marciapiede dinanzi ai posti macchina, cosa non scontata, ma molto importante perché nel caso contrario per l'autista che fa manovra è difficile vedere una persona in carrozzina o un bambino che rimangono più bassi rispetto allo specchietto retrovisore.



Da via de Zinis si accede, tramite due ingressi, ad un ampio parco giochi. I passaggi sono adeguatamente larghi per permettere anche il passaggio di una carrozzina e privi di scalini.



Si osserva come nel parco non siano previsti sentieri per permettere di accedere alla struttura fotografata o di avvicinarsi ai giochi in modo più comodo.



L'accesso alla fontana è difficoltoso per il tipo di pavimentazione che la circonda.



La via prosegue fiancheggiata sempre da marciapiede asfaltato e in buono stato.



Sono state previste delle rientranze per sistemare delle panchine in modo che non occupino lo spazio del marciapiede adibito al passaggio del pedone.



In questo punto, abbiamo rilevato qualche difficoltà ad accedere al marciapiede dovuto alla rampa troppo accentuata.



Nell'ultimo tratto di strada il marciapiede si interrompe e per i pedone non è chiaro dove proseguire.



In prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco e della caserma dei Carabinieri la strada si congiunge con via de Campi.

CAVARENO - VIA DE CAMPI



Imbocchiamo via de Campi, prima strada sulla sinistra, dopo la rotatoria. In questa strada non sono indicati spazi riservati al pedone. La via e il parcheggio sono pavimentati con cubetti in porfido in buono stato.



Nell'ampio parcheggio, sulla sinistra, vicino all'ingresso del municipio è indicato sia con segnaletica verticale che orizzontale un posto riservato a persone diversamente abili. Nello stesso punto, troviamo un altro ingresso al parco giochi descritto in via de Zinis.



Tramite un ampio, ma pesante portone è possibile entrare in municipio. Gli uffici sono raggiungibili usufruendo dell'ascensore.



Alla farmacia si accede dal parcheggio tramite leggera salita e entrando sotto il porticato.



Uscendo dal porticato percorriamo la via su un breve tratto di marciapiede dal quale è difficile poi scendere. Tale area risulta però di **proprietà privata**.



Proseguiamo, senza camminamenti pedonali e in prossimità dell'incrocio con via S. Fabiano manca un attraversamento.



Ad un certo punto la pavimentazione cambia da cubetti di porfido ad asfalto, in alcuni punti sconnesso, e la strada si congiunge a via de Zinis.

CAVARENO - VIA S. FABIANO



Via S. Fabiano ha inizio dove si trova la Latteria Sociale di Cavareno, all'incrocio con via Moscabio. La via è senza spazi riservati al pedone, con qualche rattoppo a bordo strada.



Dopo alcuni metri troviamo sulla sinistra la storica chiesetta dei Santi Fabiano e Sebastiano del IX -XVI sec. Vanta delle preziosi decorazioni pittoriche. L'accesso è stretto. Al suo esterno è presente uno spazio verde con panchina accessibile dal vicolo a destra della chiesetta.

CAVARENO - VICOLO S. FABIANO



Il vicolo di cui sopra si accenna è stretto e pavimentato con cubetti di porfido, poco trafficato.

CAVARENO - VIA MOSCABIO



Sulla sinistra proseguendo per via Roma, imbocchiamo via Moscabio. Il primo tratto è molto stretto, dopo pochi metri si allarga. Si tratta di una strada senso unico nella direzione fotografata.



In corrispondenza dello slargo troviamo uno spazio con fontana, panchine, chiosco e tendone, sede di feste e varie manifestazioni, accessibile a tutti.





Sul lato destro è presente un parcheggio. La pavimentazione in cubetti di porfido è sconnessa. Non è presente uno spazio riservato al transito pedonale.



All'incrocio con via S. Fabiano non ci sono strisce pedonali.



La via prosegue asfaltata oltre la Latteria Sociale di Cavareno, senza camminamenti pedonali e con alcuni dossi rallentatori. Si collega alla pista ciclo-pedonale dell'Alta Val di Non.

INDICE

Prefazione	Pag. 3
Presentazione	Pagg. 4-5
Legenda	Pag. 6
Il Comune di Cavareno	Pag. 6
CARTINA PAESE DI CAVARENO	Pag. 7
CAVARENO - Via Roma	Pagg. 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
CAVARENO - Via Roen	Pagg. 20-21-22
CAVARENO - Via Nodari	Pagg. 23-24
CAVARENO - Via al Parco	Pagg. 25-26
CAVARENO - Via Villini	Pag. 27
CAVARENO - Via Marconi	Pagg. 28-29-30-31
CAVARENO - Via Larseti	Pagg. 32-33-34
CAVARENO - Via alla Grotta	Pag. 35
CAVARENO - Via Italia	Pag. 36
CAVARENO - Via Alpina	Pagg. 37-38-39-40
CAVARENO - Via Arrigo Castelli	Pagg. 41-42-43
CAVARENO - P.zza G. Prati	Pagg. 44-45-46-47
CAVARENO - P.zza A. Degasperi	Pag. 48
CAVARENO - Via Belvedere	Pagg. 49-50
CAVARENO - Via de Zinis	Pagg. 51-52-53-54
CAVARENO - Via de Campi	Pagg. 55-56
CAVARENO - Via S. Fabiano e Vicolo S. Fabiano	Pag. 57
CAVARENO - Via Moscabio	Pagg. 58-59

Finito di stampare nel mese di ottobre 2018