

UNA VALLE ACCESSIBILE A TUTTI

COMUNE DI DENNO

REPORT FOTOGRAFICO

Prima edizione - novembre 2019

PREFAZIONE

Ho il piacere di presentare la prosecuzione del progetto "Una Valle Accessibile a Tutti" sviluppato nel corso degli ultimi anni dalla Cooperativa Sociale GSH. Sono stati realizzati numerosi report allo scopo di accendere i riflettori sulle barriere architettoniche e di contribuire al loro abbattimento. Attraverso le fotografie scattate nei paesi della Val di Non, della Val di Sole, dell'Altopiano della Paganella e nella Valle dei Laghi evidenziamo i limiti che possono essere determinati dalla presenza di scalini, di porte pesanti da aprire o di strade dissestate, ed allo stesso tempo non possiamo non riflettere anche sui vincoli e sugli ostacoli sociali che essi pongono alla libertà di scelta e di movimento di chi si trova a vivere in situazioni di limitata capacità motoria, sia essa permanente o temporanea. Attraverso la formazione di una coscienza collettiva più consapevole e più sensibile alle tematiche della ridotta mobilità, crediamo si possa migliorare l'ambiente di vita nelle nostre valli per tutti coloro che vi vivono.

Il Presidente

dott. Michele Covi

PRESENTAZIONE

Un gradino, un rialzo anche di pochi centimetri, che agli occhi di chiunque può passare inosservato. Una fioriera o un albero nel bel mezzo del marciapiede. Un percorso sconnesso, con buche e sanpietrini rotti, saliscendi senza apparente senso. Una rampa che finisce su di un posteggio. Un camminamento pedonale non delimitato dai dissuasori e quindi invaso dalle automobili. Parcheggi riservati alle persone diversamente abili assenti o mal segnalati. Una scalinata per raggiungere un ufficio e il servoscala non installato o non funzionante. Sono ostacoli quotidiani che per molte persone diventano muri insormontabili, per superare i quali si necessita dell'aiuto di qualcuno, minando così la propria indipendenza, libertà e possibilità di affrontare, come qualsiasi altro cittadino, il mondo che ci circonda.

Dal 2008 la cooperativa sociale GSH ha scelto di promuovere l'impegno sociale, sostenendo la causa di tutti coloro che, tutti i giorni, devono fare i conti con la disabilità e con le problematiche legate alla presenza delle barriere architettoniche. Accessibilità e integrazione sono diritti sanciti dalla nostra Costituzione e riconosciuti a livello internazionale. Nonostante ciò, i nostri paesi sono ancora invasi dalle barriere architettoniche e la burocrazia non sempre va di pari passo con le esigenze dei portatori d'handicap.

GSH, con il progetto "Una Valle Accessibile a Tutti", vuole dare visibilità e voce, segnalando gli ostacoli, affinché essi possano essere riconosciuti ed abbattuti. In questi ultimi anni sono stati realizzati numerosi Report, libri che prevedono una mappatura fotografica di comuni nonesi e solandri.

Alla base del progetto c'è il pensiero che le barriere architettoniche sono, spesso e innanzitutto, mentali prima che fisiche. Una costante attività di sensibilizzazione e di informazione può dare forza e impulso verso il traguardo di un mondo a misura di tutti. Proprio a tal fine, l'attività di monitoraggio e osservazione svolta da GSH, si intreccia con un'altra storica attività della Cooperativa, l'animazione nelle scuole.

La scuola è un importante contesto educativo della persona in età evolutiva; un obiettivo fondamentale è quello di formare i propri alunni ad una cultura della diversità, innanzitutto basata sul rispetto e sull'accettazione dell'altro. Nel corso degli anni abbiamo coinvolto diversi Istituti Comprensivi (Tuenno-Bassa Anaunia, Taio, Cles, Fondo-Revò, Mezzolombardo-Paganella, Valle dei Laghi-Dro), proponendo l'esperienza "diversamente abile per un'ora", facendo vivere ai ragazzi il proprio paese da un'altra prospettiva, seduti in carrozzina.

Anche diverse Amministrazioni Comunali, accompagnati dagli educatori di GSH, hanno percorso il proprio paese seduti su di una carrozzina, affrontando così la realtà come sono costretti a farlo i portatori d'handicap, individuando quegli ostacoli che prima non si coglievano, capendo così dove occorre intervenire per rendere il proprio paese a misura di tutti.

Tale esperienza permette di comprendere in maniera immediata i pensieri e gli stati d'animo di chi è costretto a vivere su di una carrozzina, permette di "essere con l'altro". Si tratta di una immedesimazione negli altrui sentimenti, ci si sposta da un atteggiamento di mera osservazione esterna (di come l'altro appare all'immaginazione) al come invece ci si sente interiormente (in quei panni, con quell'esperienza di vita, cercando di guardare attraverso i suoi occhi).

I video che riassumono queste esperienze sono disponibili sulla VALDINONTV accedendo dal sito www.gsh.it o dalla pagina facebook di GSH.

Il "team di barriere" della Cooperativa Sociale GSH si è impegnato nella rilevazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio del Comune di Denno. Le rilevazioni di questo Report si sono svolte nell'estate 2019, tra i mesi di luglio e settembre.

Confidiamo che tale Report possa essere uno strumento per gli amministratori del Comune e per tutta la comunità quale spunto per migliorare la fruibilità del territorio.

LEGENDA

Abbiamo preso in considerazione tutte le vie del Comune di Denno, fotografando i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, il manto stradale, i parcheggi, individuando i punti che potrebbero costituire un ostacolo per le persone con disabilità motoria. Siamo entrati anche negli edifici e luoghi pubblici per valutarne l'accessibilità. Il report risulta di facile lettura attraverso la visione di foto con relativa spiegazione. Abbiamo inoltre utilizzato una legenda molto diretta dove:



Corrisponde a barriera piuttosto critica,



Significa attenzione



Assenza di barriera architettonica.

IL COMUNE DI DENNO



Denno (Dén in noneso) è un comune italiano di 1 228 abitanti della provincia di Trento. Il nome del paese deriva da "Enno", nome dei signori de Enno del castello medioevale, Castel Enno, oggi scomparso, che sorgeva nei pressi del villaggio; per cui il paese "D'Enno" tramutò col tempo il nome in "Denno".

Situato sulla destra del Noce, a metà strada tra Mezzolombardo e Cles, è da sempre il più importante centro della Bassa Anaunia.

Il comune di Denno è esteso su un territorio di 1 042 ettari, a 429 metri s.l.m.; si distingue in una zona coltivata a frutteto (limitrofa all'abitato) e in una zona boschiva, costituita da un complesso che si estende lungo il versante orientale della dorsale che separa la Valle di Non dalla Valle di Tovel.

DENNO



DENNO - VIA GUGLIELMO MARCONI



Salendo dalla strada provinciale troviamo via Guglielmo Marconi. Ad inizio paese, sulla sinistra, vi è un marciapiede che costeggia la strada.



Ad inizio paese sulla destra troviamo il parcheggio del cimitero. I posteggi auto sono ben delimitati ed è previsto un spazio riservato alle persone diversamente abili.



Il parcheggio riservato alle persone diversamente abili manca di apposita segnaletica verticale



L'ingresso al cimitero si presenta privo di ostacoli, la pavimentazione è in buone condizioni.



Vi è un attraversamento pedonale che collega il parcheggio all'inizio del marciapiede. Troviamo difficoltà ad accedere per la presenza, in parte, di manto erboso su entrambi i lati.



In questo tratto il marciapiede si presenta privo di ostacoli. È largo e funzionale.



Proseguendo vi è un attraversamento pedonale che collega il marciapiede alla fermata dell'autobus e alla piccola diramazione della via.



Il manto dissestato rende difficoltoso l'utilizzo dell'attraversamento pedonale. Inoltre non vi è uno spazio ben delineato per la fermata dell'autobus.



Nella diramazione della via non sono presenti né marciapiedi né camminamenti pedonali.



Il marciapiede prosegue lungo la strada; in questo tratto la pavimentazione, in parte sconnessa, rende difficoltoso il passaggio.



All'incrocio con via Borgo Nuovo non vi è la continuazione del marciapiede.



Poco dopo anche all'incrocio con via Tuazen non vi è la presenza di un camminamento pedonale.



Il marciapiede prosegue privo di ostacoli, con ottima pavimentazione e di grande larghezza.



Proseguendo il marciapiede vi è un attraversamento pedonale privo di ostacoli.



All'altezza della stazione dei carabinieri troviamo un camminamento pedonale in prosecuzione del marciapiede.



Il marciapiede prosegue privo di barriere.



All'altezza dell'incrocio con le vie Colle Verde e SS. Gervasio e Protasio vi è un attraversamento pedonale regolato da semaforo per permettere il passaggio in sicurezza.



Il marciapiede all'incrocio con via Colle Verde prosegue con un camminamento pedonale.



Per attraversare l'incrocio con la via Colle Verde vi è un attraversamento pedonale privo di ostacoli che collega i due marciapiedi



Il marciapiede prosegue privo di barriere.



Il marciapiede prosegue sbarrierato fino alla fine della via, quando incrocia via Cesare Battisti e la strada prosegue con via Alcide De Gasperi.

DENNO - VIA BORGO NUOVO



Via Borgo nuovo ha inizio da via Guglielmo Marconi; non troviamo zone adibite al transito pedonale



La via prosegue e termina nella campagna; non sono presenti marciapiedi ne camminamenti pedonali



DENNO - VIA TUAZEN



Via Tuazen ha inizio da via Guglielmo Marconi; non troviamo zone adibite al transito pedonale



La via prosegue e termina nella campagna; non sono presenti marciapiedi ne camminamenti pedonali



DENNO - VIA COLLE VERDE



Via Colle Verde ha inizio da via Guglielmo Marconi; troviamo un attraversamento pedonale regolato da semaforo e un camminamento pedonale in continuazione del marciapiede.



È presente fin da subito un camminamento pedonale.



All'inizio della via troviamo un attraversamento pedonale che collega i marciapiedi sui lati opposti.




In questo tratto non vi è il marciapiede o una delimitazione del camminamento pedonale.



Il marciapiede prosegue privo di ostacoli, largo e funzionale. La pavimentazione è buona .



Il marciapiede termina ma vi è la prosecuzione con il camminamento pedonale.



La strada rientra in una piazzola. Vi è apposita delimitazione pedonale che permette di proseguire in sicurezza la via.




Vi è apposito attraversamento pedonale privo di barriere che unisce i due camminamenti pedonali e l'ingresso al parcheggio.



Lungo la via vi è il parcheggio del polo scolastico. I posteggi auto sono ben delimitati e vi è la presenza di uno stallone per persone con disabilità.



Il parcheggio riservato alle persone diversamente abili manca di apposita segnaletica verticale.



Il camminamento pedonale prosegue ben delineato e permette l'ingresso in sicurezza alla scuola.



Il questo tratto il camminamento pedonale si interrompe e non vi è apposita delimitazione per il passaggio dei pedoni.



La via prosegue e termina nella campagna; non sono presenti marciapiedi ne camminamenti pedonali

DENNO - VIA ALCIDE DEGASPERI



Via Alcide De Gasperi è la prosecuzione di Via Guglielmo Marconi. Ad inizio via vi è la presenza di un camminamento pedonale privo di ostacoli.



Lungo la via è presente una fermata dell'auto-bus . Non vi sono barriere che ne impediscono l'accesso.



Il marciapiede prosegue lungo la via privo di ostacoli, largo e funzionale. La pavimentazione è in buone condizioni.



All'altezza di via Severini vi è un attraversamento pedonale. Vi è uno scalino di 3 cm che rende difficoltoso l'accesso al marciapiede.



All'incrocio con via Severini non è presente un camminamento pedonale per raggiungere l'altra parte del marciapiede.



In questo tratto il marciapiede si presenta privo di ostacoli. È largo e funzionale.



Anche all'incrocio con via Castro Corona non vi è il camminamento pedonale per collegare i due tratti di marciapiede.



All'altezza dell'incrocio con via Albano vi è un attraversamento pedonale privo di barriere.



Il marciapiede prosegue privo di barriere.



In questo tratto del marciapiede il manto stradale risulta un po' dissestato.



Proseguendo la via vi è un attraversamento pedonale; uno scalino di 3 cm ne impedisce il facile utilizzo.



Poco più avanti vi è un altro attraversamento pedonale; sulla destra vi è un gradino di 5 cm che ne impedisce il facile utilizzo.



Il marciapiede prosegue privo di barriere.



In questo tratto del marciapiede è ubicata la fermata dell'autobus priva di ostacoli.



Il marciapiede prosegue privo di ostacoli, largo e funzionale con buona pavimentazione.



La via termina proseguendo sulla strada provinciale, dove nell'ultimo tratto non è presente marciapiede o camminamento pedonale.



DENNO - VIA CESARE BATTISTI



Via Cesare Battisti ha inizio da via Guglielmo Marconi e si dirama sia sulla destra che sulla sinistra della strada principale. Nella parte di sinistra non sono presenti marciapiedi né camminamenti pedonali.




La situazione rimane invariata lungo la via, non sono adibiti spazi al transito pedonale. La via termina nella campagna.






Lungo la via vi è l'entrata al parco giochi che a causa del manto stradale dissestato di difficile accesso.



All'interno del parco giochi è predisposto un vialetto. Si presenta in buone condizioni e privo di ostacoli.



Le panchine e i giochi all'interno dei parco non sono facilmente raggiungibili per la mancanza di vialetti laterali collegati al vialetto principale.



Il vialetto principale presenta ai lati uno scalino di 7cm che impedisce l'accesso ai giochi.



Il vialetto principale prosegue senza barriere e in buone condizioni. L'uscita del parco che va su via Severini risulta priva di ostacoli.



Per raggiungere la via che si dirama sulla parte destra di via Guglielmo Marconi è presente un attraversamento pedonale. Vi è però uno scalinio di 3 cm che impedisce la salita/discesa della strada.



L'accesso alla Cassa Rurale risulta sbarriato e privo di ostacoli in quanto vi è una piccola rampa che ne facilita il passaggio.



Il bancomat e gli uffici bancari risultano accessibili grazie alla porta scorrevole e all'assenza di ostacoli.



La via che porta al centro storico risulta priva di marciapiedi o camminamenti pedonali.



Lungo la via sono ubicati degli spazi parcheggio. Vi è la presenza di uno stallo per persone con disabilità. I parcheggi risultano non ben definiti e manca apposita segnaletica verticale.



Sulla via è presente l'ambulatorio medico. L'accesso alla struttura risulta privo di ostacoli e la pavimentazione in buone condizioni.



La porta per accedere alla struttura è pesante e non rimane bloccata.




La soglia della porta d'ingresso presenta un piccolo scalino che potrebbe causare qualche limitazione o difficoltà.



All'interno della struttura è presente l'ascensore a norma di legge.



All'ingresso degli ambulatori vi è un'altra porta che non rimane aperta e ne impedisce il facile utilizzo.



L'ambulatorio medico risulta privo di ostacoli e barriere.



La via termina in piazza Vittorio Emanuele. Non sono presenti camminamenti pedonali.

DENNO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE



In piazza Vittorio Emanuele i parcheggi non sono ben delimitati e non è presente uno posteggio per persone con disabilità.



Nella piazza sorge la chiesa a cui vi si accede tramite rampa.



La pavimentazione all'esterno della chiesa risulta in buono stato.




La soglia della porta d'ingresso presenta un piccolo scalino e la porta è pesante.



Lateralmente alla piazza è presente un marciapiede il cui accesso risulta privo di ostacoli.



Il marciapiede prosegue sbarrierato e con buona pavimentazione,



Il marciapiede costeggia tutta la piazza e termina all'imbocco di via Roma. Risulta privo di ostacoli.

DENNO - VIA SS. GERVASIO E PROTASIO



Via SS. Gervasio e Protasio inizia da piazza Vittorio Emanuele. Non sono state adibite zone al transito pedonale.



Proseguendo lungo la via non sono presenti camminamenti pedonali. Inoltre la pavimentazione laterale con i ciottoli rende difficoltoso il passaggio.





Proseguendo, la via si dirama in due vie. Non sono presenti camminamenti pedonali.



Lungo la diramazione di destra non troviamo zone adibite al camminamento e la pavimentazione con i ciottoli rende difficile il passaggio.



Questa diramazione della via termina in Via Guglielmo Marconi. All'incrocio è previsto un attraversamento pedonale, privo di ostacoli, regolato da semaforo.



La diramazione della via sulla sinistra non presenta marciapiedi o camminamenti pedonali. La pavimentazione risulta in buone condizioni.



In questo tratto della via è previsto un marciapiede ma un'aiuola e uno scalino di 3 cm ne impedisce il comodo utilizzo.



Il marciapiede risulta privo di ostacoli, largo e funzionale. La pavimentazione è buona.



Il marciapiede e la via terminano in Via Guglielmo Marconi. Non sono presenti ostacoli o barriere.



All'incrocio con Via Guglielmo Marconi è presente un attraversamento pedonale per raggiungere il marciapiede della via.



Al termine della via, all'incrocio con via Giovanni Ossanna e via Guglielmo Marconi, vi è un parcheggio ben delimitato con la presenza di uno stallo riservato alle persone con disabilità.



Il parcheggio riservato alle persone diversamente abili manca di apposita segnaletica verticale



DENNO - VIA DANTE



Via Dante è una perpendicolare tra via SS. Gervasio e Protasio e via Giovanni Ossanna. All'inizio della via da SS. Gervasio e Protasio si trova un camminamento pedonale privo di ostacoli.



Il marciapiede prosegue funzionale, privo di barriere.



Il marciapiede permette l'accesso al parco giochi. L'ingresso si presenta sbarrierato.



All'ingresso del parco vi è una zona con delle panchine facilmente accessibile e la pavimentazione risulta in buone condizioni.



Il vialetto principale presenta ai lati uno scalino di 5 cm che impedisce l'accesso ai giochi.



È presente uno vialetto laterale, largo e funzionale. La pavimentazione è in buone condizioni e non presenta ostacoli.



Non vi sono vialetti laterali collegati a quello principale che permettano l'accesso al parco e ai giochi.



È presente una seconda strada che porta al parco, priva di ostacoli. Ma l'eccessiva pendenza della rampa rende difficoltoso l'utilizzo.



Il varco d'ingresso presenta una piccola rampa che facilita l'accesso al parco.



La presenza del manto erboso rende difficile il passaggio in quanto non è presente un vialetto che collega l'ingresso al vialetto principale.



Il marciapiede termina poi sulla strada privo di ostacoli, largo e funzionale.



Lungo via Dante vi è un parcheggio con molti stalli ma non vi è uno spazio riservato alle persone con disabilità.



Via Dante prosegue senza uno spazio adibito al camminamento pedonale.




In questo tratto della via è presente un marciapiede il cui accesso è sbarrierato. Lungo il marciapiede sono presenti due blocchi in cemento che riducono la larghezza e rendono difficile il passaggio.



Il marciapiede termina con una rampa che lo collega alla strada.



Vi è un altro marciapiede lungo la via. La salita/ discesa risulta priva di ostacoli. La presenza di due blocchi di cemento ne limita però il passaggio.



La via termina in Via Giovanni Ossanna. Vi è la presenza del marciapiede e di un attraversamento pedonale.

DENNO - VIA GIOVANNI OSSANNA




Via Giovanni Ossanna ha inizio da Via Roma. Vi è un marciapiede il cui accesso è privo di barriere.



L'ingresso alla struttura che ospita il municipio e la biblioteca si presenta privo di ostacoli, la pavimentazione è in buone condizioni.



Vi è qualche difficoltà ad accedere alla struttura in quanto la porta risulta pesante.




La soglia della porta d'ingresso presenta uno scalino che potrebbe causare qualche difficoltà.



L'atrio della struttura che permette l'accesso all'ascensore risulta privo di ostacoli.



L'ingresso alla biblioteca risulta sbarrierato.



All'interno della struttura è presente l'ascensore a norma di legge.



La porta d'ingresso agli uffici comunali risulta pesante e potrebbe causare qualche limitazione. La pavimentazione è in buono stato e non vi sono scalini.



Il bagno per disabili ubicato al primo piano rispetta le norme vigenti in materia di accessibilità.



Il marciapiede lungo la via prosegue sbarriato.



Lungo la via è presente un parcheggio. I posti auto sono ben delimitati ed è stato previsto un spazio riservato alle persone diversamente abili.



Lo stallo di sosta presenta apposita segnaletica verticale. La segnaletica orizzontale manca dello spazio libero per la salita/discesa dal veicolo.



Vi è un attraversamento pedonale ma uno scialino di 5 cm da un lato e di 10 cm dall'altro ne impedisce il comodo utilizzo.



Il marciapiede termina privo di ostacoli.



L'accesso alla zona sportiva risulta sbarriera-
to, la pavimentazione in buone condizioni e l'in-
gresso largo e funzionale.



All'interno della zona sportiva vi è un vialetto che costeggia il campo privo di ostacoli e con buona pavimentazione.



Il vialetto permette l'accesso comodo alle panchine.



Il vialetto prosegue lungo due lati del campo e permette l'accesso alla zona spogliatoi.



L'accesso alla struttura adibita agli spogliatoi risulta priva di ostacoli



L'accesso alla zona verde del campo da gioco non presenta scalini o barriere.



All'uscita della zona sportiva vi è un attraversamento pedonale, ma uno scalino di 5 cm e lo spazio per il posteggio auto, ne impediscono il facile utilizzo.



Lungo la via è presente un altro parcheggio. I posteggi auto sono ben delimitati ed è stato previsto un spazio riservato alle persone diversamente abili.



Anche questo stallo di sosta presenta apposita segnaletica verticale. La segnaletica orizzontale manca dello spazio libero per la salita/discesa dal veicolo.



All'incrocio con Via Dante è presente un attraversamento pedonale che permette il comodo accesso ai due marciapiedi.



Un attraversamento pedonale collega il marciapiede al supermercato. Risulta privo di ostacoli e con buona pavimentazione.



Il camminamento pedonale prosegue privo di ostacoli.



In questo tratto di via non vi sono zone adibite al transito pedonale.



La via termina collegandosi a Via Marconi. Non sono presenti camminamenti pedonali.

DENNO - VIA ROMA



Via Roma ha inizio da Piazza Vittorio Emanuele. Non vi sono zone adibite al transito dei pedoni.



Proseguendo lungo la via non sono presenti camminamenti pedonali. Inoltre la pavimentazione laterale con i ciottoli rende difficoltoso il passaggio.





Via Roma attraversa piazza S. Giovanni. Non vi sono camminamenti pedonali.



La via prosegue priva di marciapiedi o camminamenti pedonali. Termina ricollegandosi a Via Marconi.



DENNO - VICOLO A. QUETTA



Il vicolo collega Via Roma a Via Giovanni Ossanna. La pavimentazione è buona, non sono presenti zone adibite al transito dei pedoni



Il vicolo si collega a Via Giovanni Ossanna tramite un marciapiede, dove non vi sono impedimenti al suo utilizzo.

DENNO - VIA DEI SANTI



Via dei Santi, arrivando da Via Roma, non presenta attraversamenti pedonali o zone adibite al transito dei pedoni.



La situazione rimane invariata lungo tutta la via. Non vi sono camminamenti pedonali o marciapiedi. La via termina collegandosi a Via Castel Enno.



DENNO - PIAZZA SAN GIOVANNI



Piazza San Giovanni ha inizio dall'incrocio con Via Roma. La piazza è sprovvista di uno spazio adibito al transito pedonale.



La via conduce a incrociarsi con Via Castel Enno. La situazione rimane invariata, non sono presenti spazi pedonali.



DENNO - VIA ALBERTI D'ENNO



Via Alberti d'Enno ha inizio in piazza Vittorio Emanuele. All'imbocco della via non troviamo attraversamenti pedonali o spazi adibiti al transito pedonale.



La via conduce a incrociarsi con le vie Castel Enno e Castro Corona. La situazione rimane invariata, non sono presenti camminamenti pedonali. Inoltre la pavimentazione laterale con i ciottoli rende difficoltoso il passaggio.



DENNO - VIA BELFANTI



Via Belfanti collega Via Alberti d'Enno a Via dei Santi. All'imbocco della strada da Via Alberti d'Enno non troviamo camminamenti pedonali.



Proseguendo lungo la via la situazione rimane invariata, non ci sono zone adibite al transito pedonale.





La via arriva ad una piccola piazzetta, non sono stati previsti camminamenti pedonali



La via termina all'incrocio con Via dei Santi.

DENNO - VIA SEVERINI



Via Severini ha inizio da Via Alcide De Gasperi e si dirama sia sulla destra che sulla sinistra della strada principale. Nella parte di sinistra non sono presenti marciapiedi né camminamenti pedonali.



La via è collegata alla via Alcide De Gasperi tramite un attraversamento pedonale. Uno scalino di 3 cm ne impedisce il facile utilizzo.



La via prosegue priva di zone adibite al transito pedonale.



Lungo la via è presente l'accesso al parco giochi, privo di barriere.



Questo tratto è una laterale della via, non presenta camminamenti pedonali.



La via prosegue e termina nelle campagne. La situazione rimane invariata, non vi sono zone adibite al transito pedonale.





La laterale di sinistra non presenta attraversamenti pedonali o zone adibite al transito dei pedoni.



La via prosegue invariata, non ci sono camminamenti pedonali o marciapiedi.



La via termina quando incontra Via Castro Corona. Non sono presenti zone adibite al transito pedonale.

DENNO - VIA ALBANO



Via Severini ha inizio da Via Alcide De Gasperi e si dirama sia sulla destra che sulla sinistra della strada principale. Nella parte di sinistra non sono presenti marciapiedi ne camminamenti pedonali.



La via è collegata alla via Alcide De Gasperi tramite un attraversamento pedonale privo di barriere.



La via prosegue priva di zone adibite al transito pedonale. Termina nella campagna.

DENNO - VIA CASTRO CORONA



Via Castro Corona ha inizio da Via Alcide De Gasperi, non sono presenti marciapiedi ne camminamenti pedonali.



La situazione rimane invariata, non sono presenti zone adibite al transito pedonale.



La via prosegue priva di zone adibite al transito pedonale. Termina all'incrocio con le vie Alberti d'Ennio e Castel Enno.

DENNO - VIA CASTEL ENNO



Via Castel Enno ha inizio con la fine di Via Castro Corona, all'incrocio con via Alberti d'Enno. Non sono presenti zone adibite al transito dei pedoni.



Ad inizio via vi è un parcheggio con i posti auto ben delimitati. Vi è la presenza di uno stallone riservato alle persone con disabilità.



Il parcheggio riservato alle persone diversamente abili manca di apposita segnaletica verticale.



La via prosegue invariata, non ci sono camminamenti pedonali o marciapiedi.




La via incrocia Piazza S. Giovanni. All'incrocio non troviamo zone adibite al transito dei pedoni.



La via prosegue molto stretta, dove non sono presenti camminamenti pedonali.



Lungo la via si trova la Chiesa di Sant'Agnese. L'ingresso sterrato crea qualche difficoltà ad accedervi.



Il manto erboso, un rialzo di cemento e uno scalino di 5 cm impediscono il comodo accesso alla Chiesa.



La via prosegue invariata, non sono presenti camminamenti pedonali.





La via termina ricongiungendosi con Via Roma.
Non sono presenti zone adibite al transito pedonale e attraversamenti pedonali.



INDICE

Prefazione	Pag. 3
Presentazione	Pagg. 4-5
Legenda	Pag. 6
Il Comune di Denno	Pag. 6
CARTINA PAESE DI DENNO	Pag. 7
DENNO - Via Guglielmo Marconi	Pagg. 9-10-11-12-13-14
DENNO - Via Borgo Nuovo	Pag. 15
DENNO - Via Tuazen	Pag. 16
DENNO - Via Colle Verde	Pagg. 17-18-19-20
DENNO - Via Alcide De Gasperi	Pagg. 20-21-22-23-24-25
DENNO - Via Cesare Battisti	Pagg. 26-27-28-29-30-31
DENNO - Piazza Vittorio Emanuele	Pagg. 32-33
DENNO - Via SS. Gervasio e Protasio	Pagg. 34-35-36-37
DENNO - Via Dante	Pagg. 38-39-40-41-42
DENNO - Via Giovanni Ossanna	Pagg. 43-44-45-46-47-48-49-50
DENNO - Via Roma	Pagg. 51-52
DENNO - Vicolo A. Quetta	Pag. 53
DENNO - Via dei Santi	Pag. 54
DENNO - Piazza S. Giovanni	Pag. 55
DENNO - Via Alberti d'Enno	Pag. 56
DENNO - Via Belfanti	Pagg. 57-58
DENNO - Via Severini	Pagg. 59-60-61
DENNO - Via Albano	Pag. 62
DENNO - Via Castro Corona	Pag. 63
DENNO - Via Castel Enno	Pagg. 64-65-66-67

Finito di stampare nel mese di novembre 2019