

Progetto UNA VALLE ACCESSIBILE A TUTTI

COMUNE DI PELLIZZANO

REPORT FOTOGRAFICO

Prima edizione gennaio 2018

PREFAZIONE

Ho il piacere di presentare la prosecuzione del progetto "Una Valle Accessibile a Tutti" sviluppato nel corso degli ultimi anni dalla Cooperativa Sociale GSH. Sono stati realizzati numerosi report allo scopo di accendere i riflettori sulle barriere architettoniche e di contribuire al loro abbattimento. Attraverso le fotografie scattate nei paesi della Val di Non, della Val di Sole e dell'Altopiano della Paganella, evidenziamo i limiti che possono essere determinati dalla presenza di scalini, di porte pesanti da aprire o di strade dissestate, ed allo stesso tempo non possiamo non riflettere anche sui vincoli e sugli ostacoli sociali che essi pongono alla libertà di scelta e di movimento di chi si trova a vivere in situazioni di limitata capacità motoria, sia essa permanente o temporanea. Attraverso la formazione di una coscienza collettiva più consapevole e più sensibile alle tematiche della ridotta mobilità, crediamo si possa migliorare l'ambiente di vita nelle nostre valli per tutti coloro che vi vivono.

Il Presidente

dott. Michele Covi

PRESENTAZIONE DEL REPORT

Dal 2008 la cooperativa sociale GSH ha scelto di promuovere l'impegno sociale, sostenendo la causa di tutti coloro che, tutti i giorni, devono fare i conti con la disabilità e con le problematiche legate alla presenza delle barriere architettoniche. Accessibilità e integrazione sono diritti sanciti dalla nostra Costituzione e riconosciuti a livello internazionale. Nonostante ciò, i nostri paesi sono ancora invasi dalle barriere architettoniche e la burocrazia non sempre va di pari passo con le esigenze dei portatori d'handicap.

GSH, con il progetto "Una Valle Accessibile a Tutti", vuole dare visibilità e voce, segnalando gli ostacoli, affinché essi possano essere riconosciuti ed abbattuti. In questi ultimi anni sono stati realizzati numerosi Report, libri che prevedono una mappatura fotografica di comuni nonesi e solandri.

Alla base del progetto c'è il pensiero che le barriere architettoniche sono, spesso e innanzitutto, mentali prima che fisiche. Una costante attività di sensibilizzazione e di informazione può dare forza e impulso verso il traguardo di un mondo a misura di tutti. Proprio a tal fine, l'attività di monitoraggio e osservazione svolta da GSH, si intreccia con l'animazione nelle scuole.

La scuola è un importante contesto educativo della persona in età evolutiva; un obiettivo fondamentale è quello di formare i propri alunni ad una cultura della diversità, innanzitutto basata sul rispetto e sull'accettazione dell'altro. Nel corso degli anni abbiamo coinvolto diversi Istituti Comprensivi proponendo l'esperienza "diversamente abile per un'ora", facendo vivere ai ragazzi il proprio paese da un'altra prospettiva, seduti in carrozzina.

Nel corso degli anni abbiamo coinvolto diversi Istituti Comprensivi proponendo l'esperienza "diversamente abile per un'ora", facendo vivere ai ragazzi il proprio paese da un'altra prospettiva, seduti in carrozzina.

Anche alcune Amministrazioni Comunali solandre e nonese, accompagnati dagli educatori di GSH, hanno percorso il proprio paese seduti su di una carrozzina, affrontando così la realtà come sono costretti a farlo i portatori d'handicap, individuando quegli ostacoli che prima non si coglievano, capendo così dove occorre intervenire per rendere il proprio paese a misura di tutti.

Tale esperienza permette di comprendere in maniera immediata i pensieri e gli stati d'animo di chi è costretto a vivere su di una carrozzina, permette di "essere con l'altro". Si tratta di una immedesimazione negli altrui sentimenti, ci si sposta da un atteggiamento di mera osservazione esterna (di come l'altro appare all'immaginazione) al come invece si sente interiormente (in quei panni, con quell'esperienza di vita, cercando di guardare attraverso i suoi occhi).

I video che riassumono queste esperienze sono disponibili sulla VALDINONTV accedendo dal sito www.gsh.it o dalla pagina facebook di GSH.

Il "team di rilevazione" del Centro Socio Educativo "La Casa Rosa" che ha sede a Terzolas e del Centro Occupazionale Educativo "Il Noce" che ha sede a Dimaro, servizi della Cooperativa Sociale Gsh, si è impegnato nella rilevazione delle barriere architettoniche presenti sul territorio del Comune di Pellizzano. Le rilevazioni di questo Report sono iniziate nell'estate del 2017 e concluse a novembre 2017.

Confidiamo che tale Report possa essere uno strumento per gli amministratori del Comune e per tutta la comunità quale spunto per migliorare la fruibilità del territorio.

LEGENDA

Abbiamo preso in considerazione tutte le vie del Comune di Pellizzano, fotografando i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, il manto stradale, i parcheggi, individuando i punti che potrebbero costituire un ostacolo per le persone con disabilità motoria. Siamo entrati anche negli edifici e luoghi pubblici per valutarne l'accessibilità. Il report risulta di facile lettura attraverso la visione di foto con relativa spiegazione. Abbiamo inoltre utilizzato una legenda molto diretta dove:

corrisponde a barriera piuttosto critica,



significa attenzione



assenza di barriere architettoniche.




IL COMUNE DI PELLIZZANO



Pellizzano è un comune italiano di 811 abitanti della provincia di Trento.

Nel fondovalle della parte alta della Valle di Sole, in una pittoresca spianata, è posto Pellizzano, capoluogo del comune omonimo, mentre sul versante nord della vallata, in posizione dominante e solatia, sono poste le due frazioni di Termenago e Castello, piccoli centri affascinanti, oggetto di osservazione da parte dei turisti che in basso transitano sulla strada statale, con bel panorama su tutta la valle.

CARTINA DEL PAESE DI PELLIZZANO



PELLIZZANO - VIA NAZIONALE



Via Nazionale è la via principale del paese di Pellizzano, sorgono inoltre diversi alberghi e strutture commerciali.



Appena entrati nel paese di Pellizzano, sulla destra vi è il marciapiede di larghezza 1.70 m. Troviamo anche un attraversamento pedonale che su un lato presenta uno scalino di 3 cm che impedisce la salita e la discesa ad una persona in carrozzina.



L'altro lato dell'attraversamento conduce ad un'area sterrata.



Sul lato destro continua il marciapiede largo 1.70 m. Il manto si presenta in ottimo stato.



Continuando in direzione del Passo Tonale, all'altezza del distributore IP, troviamo un secondo attraversamento pedonale con uno scalinio di 5.5 cm che impedisce l'autonoma salita a persone in carrozzina.



Proseguendo di fronte al municipio troviamo un terzo attraversamento anche questo con una soglia di 5 cm.



In questo punto il marciapiede si stringe di 10 cm misurando 1.60 m di larghezza. Inoltre di fronte al negozio di frutta e verdura il manto si presenta molto dissestato.



Proseguendo vi è un quarto attraversamento che presenta uno scalino di 3.5 cm.



In questo punto il marciapiede presenta una pavimentazione molto sconnessa che limita l'autonomo transito di persone in carrozzina.



Arriviamo poi all'ingresso del piazzale della posta. Questo non presenta alcuna barriera e il manto è buono.



L'ingresso della posta non presenta scalini all'ingresso, ma la porta è parecchio pesante. Ci è stato segnalato inoltre che l'interno è poco agibile per una persona in carrozzina.



Il marciapiede continuo, la pavimentazione è molto buona e la larghezza idonea al transito di carrozzine.



In questa foto vediamo che sul lato sinistro vi è il marciapiede dotato di segnaletica orizzontale di larghezza 1.60 m. La pavimentazione è ottima.



Il parcheggio della Cassa Rurale non ha posti auto ben delimitati. Il manto stradale è però buono.




L'ingresso della Cassa Rurale presenta degli scalini ma è presente anche una rampa di accesso.



La rampa d'accesso presenta uno scalino di 3 cm che impedisce l'autonomo transito di persone in carrozzina.



Il bancomat è all'altezza giusta per essere usato da una persona costretta in carrozzina.



L'ingresso alla Cassa Rurale è ottimo in quanto non vi è alcuna barriera ed inoltre la porta è scorrevole ed ha una larghezza di 100 cm.



Il marciapiede in questo punto termina su una strada laterale. Non vi è alcun attraversamento pedonale sicuro.



In questo punto non vi è camminamento pedonale.



Essendo in prossimità di un incrocio non vi è un attraversamento pedonale. Si può raggiungere il lato opposto tramite attraversamenti poco distanti.



In questo tratto non vi è alcun camminamento pedonale. I posti auto sono però ben delimitati e il manto risulta in buono stato.



Nel parcheggio c'è un posto riservato a persone con disabilità ed è contrassegnato sia da segnaletica orizzontale che verticale.

PELLIZZANO-PIAZZA DEL PONTE



All'inizio di Piazza del Ponte vi è un marciapiede di larghezza idonea (1.60 m) ma come si vede dalla foto vi è un dosso che impedisce la salita autonoma di una persona costretta in carrozzina.



Il marciapiede iniziato all'imbocco di Piazza del Ponte termina poco dopo, quando si arriva ad un'abitazione privata, poco prima vi è la possibilità di scendere dal marciapiede ma troviamo un piccolo scalino di 1,5 cm.



In tutta la piazza il manto stradale risulta per lo più sconnesso.



La piazza ospita 5 posti auto ben delimitati segnalati, inoltre, con l'apposito cartello.

PELLIZZANO-STRADA PER PONTESANA



Appena imbocchiamo Strada per Pontesana, che è una strada secondaria poco trafficata, non troviamo né marciapiede né camminamento pedonale. Il manto si presenta in buono stato.



Solo su questo breve tratto troviamo il marciapiede sul lato destro della strada, di larghezza 1,60 m . Per scendere da esso troviamo, bensì, uno scalino di 10 cm.



Lungo la via troviamo un parcheggio con manto irregolare senza alcuna delimitazione dei posti auto.




Troviamo anche un'area dedicata alle immondizie e come si può vedere dall'immagine presenta un manto particolarmente sconnesso.



La strada continua senza camminamento pedonale.

PELLIZZANO-VIA DE L'ISCLA



Via de L'Iscla è una strada secondaria che conduce ad abitazioni private. Lungo tutta la via non troviamo né camminamento pedonale né marciapiede.



La strada si presenta in alcuni punti irregolare.

PELLIZZANO-VIA SANTA APOLLINEA



Anche questa è una strada secondaria che conduce ad abitazioni private. La strada è priva di camminamento pedonale ed il manto è prevalentemente sconnesso.



In questo punto vi è un piccolo parcheggio ma i posti auto non sono delimitati.

PELLIZZANO-VIA SIMONE LENNER



Questa via è raggiungibile da Via Baschenis tramite un attraversamento pedonale che non presenta alcuna barriera.



Sul lato destro della strada troviamo il marciapiede che si presenta in ottimo stato con una larghezza di 170 cm.



Continuando sul lato sinistro della strada troviamo l'area dedicata alle immondizie e i bagni pubblici. Quest'area si presenta in ordine, non vi sono barriere architettoniche ed inoltre la pavimentazione è ottima.




Continuando sul lato sinistro troviamo un ampio parcheggio con 15 posti auto, i quali sono ben delimitati.



Nel parcheggio troviamo anche un posto riservato a persone disabili il quale è contrassegnato solo da segnaletica orizzontale



In questo punto sul lato destro termina e inizia un secondo marciapiede di larghezza 160 cm con un'ottima pavimentazione.



Continuando troviamo un attraversamento pedonale completamente sbarriato che conduce a Parco Sama.



La strada termina in un tratto senza camminamento pedonale.

PELLIZZANO-VIA GIOVANNI RAMUS



Via Giovanni Ramus è una strada secondaria che conduce ad abitazioni private. Lungo tutta la strada non sono state predisposte zone adibite al transito pedonale.



Anche in questo punto non ci sono zone pedonali, il manto stradale è in buone condizioni.

PELLIZZANO-STRADA PER VALTRESIN



Strada per Valtresin è una strada secondaria che conduce ad abitazioni private ma anche a luoghi pubblici come al C.R.M. Lungo tutta la strada è assente il marciapiede o il camminamento pedonale. Il manto stradale, bensì, risulta in buono stato.



Continuando troviamo una piacevole area sosta che però risulta barriera visto lo scalino di 10 cm.



L'ingresso al centro raccolta materiali risulta completamente sbarriera e la pavimentazione si presenta in ottimo stato.

PELLIZZANO-VIA DELLE CA FRANCHE



Via delle Ca Franche è una strada secondaria che conduce ad abitazioni private. Lungo tutta la via è assente il marciapiede e il camminamento pedonale. Il manto stradale è coperto da sampietrini che in questo punto risultano piuttosto irregolari.




La strada continua senza camminamento ma il manto è buono.

PELLIZZANO-PIAZZA DI OGNANO



Su tutta la superficie della piazza il manto stradale si presenta in ottimo stato. Non vi è però il camminamento per il transito pedonale.



La piazza ospita dei posti auto ben delimitati.



Vi è inoltre un'area sosta completamente sbarrierata.

PELLIZZANO-VIA DEI GUARISCHETTI



Via Guarischetti è una delle vie principali del paese. Questa si presenta in ottimo stato: il manto stradale è ottimo e la larghezza è idonea 160 cm.



Lungo la via troviamo un'area dedicata alle immondizie e questa si presenta in ordine e completamente sbarriata.



Continuando troviamo un parcheggio con 10 posti auto, questi sono ben delineati e la pavimentazione è ottima.




Nel parcheggio vi è un posto auto dedicato a persone con disabilità. Questo è segnalato con segnaletica orizzontale ma non verticale.



Continuando troviamo l'ingresso all'asilo nido "La Coccinella", la pavimentazione è ottima e non vi è alcuna barriera che limita il transito.



L'ingresso all'asilo nido è completamente sbarrierato.



La strada continua con la presenza del marciapiede di 160 cm che conduce al parco giochi comunale.


PELLIZZANO-PIAZZA DI SANTA MARIA



Piazza di Santa Maria ospita la chiesa principale del paese. L'intera piazza è ben curata e la pavimentazione risulta in ottimo stato. Vi è pure il camminamento pedonale che consente il transito sicuro dei pedoni.



Nell'immagine a fianco, è indicata la rampa d'accesso che si sostituisce alla scalinata che consente di raggiungere la chiesa e il cimitero.



Il cimitero risulta invece barrierato.



Appena dopo la soglia troviamo uno scalino di 4 cm. Vi è poi un viale particolarmente dissestato.



Per entrare in chiesa vi è un' ulteriore rampa di accesso leggermente in pendenza ma agibile.



All'ingresso della chiesa troviamo poi uno scalino di 3 cm.



Sulla rotatoria è abitudine degli abitanti di Pellizzano parcheggiare. È così difficile sia per le autovetture che per i pedoni transitare.




Piazza di Santa Maria ospita inoltre il Municipio. Questo è un edificio storico circondato da mura.



Qui troviamo l'ingresso all'interno delle mura, completamente sbarrierato.



All'interno troviamo un piccolo cortile, con la pavimentazione a sanpietrini.



L'ingresso è sbarrierato e le porte non sono eccessivamente pesanti.



All'interno dell'edificio troviamo l'ascensore che consente di accedere a tutti i piani dell'edificio.



Per entrare ed uscire dal municipio troviamo anche un percorso più comodo e immediato che può essere utilizzato da persone con disabilità .

PELLIZZANO-VIA DEI GALLINA



Questa è una via secondaria che conduce esclusivamente ad abitazioni private. Lungo la via non è stato predisposto uno spazio per il camminamento pedonale sicuro.



Lungo la via, troviamo un parcheggio riservato a persone disabili. Questo presenta soltanto segnaletica orizzontale e non verticale. D'inverno con la neve rischia di non essere visibile.

PELLIZZANO-PIAZZA DEL MERCATO



Anche Piazza del mercato è una piccola piazzetta situata tra alcune case private. Lungo la piazza non vi è alcun camminamento pedonale.



La piazza ospita alcuni parcheggi ben delimitati.



Anche in questo punto non vi sono aree adibite al transito pedonale sicuro.

PELLIZZANO-VIA CIPRIANO VALLORSA



Via Cipriano Vallorsa è una delle vie principali del paese. La pavimentazione è ottima su tutta la lunghezza della strada. All'inizio troviamo un camminamento pedonale sul lato destro della via.



Troviamo poi un attraversamento pedonale completamente sbarriato.




Arriviamo, poi, ad un parcheggio con 8 posti auto ben delimitati.



Continuando vi è sempre la presenza del camminamento pedonale sul lato destro della strada che consente il transito sicuro di cittadini e turisti.



Troviamo poi il parco giochi. L'ingresso è ottimo.



All'interno non vi sono ostacoli di nessun genere.



Tutti i giochi sono facilmente raggiungibili, il manto è però erboso e non vi sono stradine che conducono ai giochi.



Continua poi il camminamento pedonale che porta ad un secondo parcheggio.



Il parcheggio ospita 10 posti auto ben delimitati. Non vi è la presenza di posti per disabili ma se ne può trovare uno nella via a fianco.



Lungo la via troviamo un bagno pubblico. Il luogo in questione non è sbarrierato a causa di due scalini in sasso alti rispettivamente 14 e 17 centimetri, altezza tale da non consentire l'accesso alle persone in carrozzina. Inoltre, ci è stato segnalato che all'interno non è attrezzato per le persone diversamente abili.


PELLIZZANO-VIA DEI BASCHENIS



All'inizio di Via dei Baschenis vi è il camminamento pedonale sul lato sinistro della strada.




L'ingresso alla scuola materna, alla scuola primaria e alla palestra comunale risulta sbarriato. Il manto è però in alcuni punti sconnesso.



L'ingresso alla scuola primaria risulta sbarriato, vi è infatti una rampa di accesso che si sostituisce alla scalinata.



L'ingresso alla palestra risulta sbarrierato.



L'ingresso all'area riservata agli spettatori è da qui raggiungibile tramite questa scalinata. La scalinata presenta corrimano da entrambi i lati.



Anche qui troviamo delle scalinate per raggiungere gli spalti esterni del palazzetto dotati di apposito corrimano.



Qui invece troviamo la rampa di accesso per persone con disabilità al palazzetto. Questa non presenta alcuna barriera.



Continua poi il camminamento pedonale su entrambi i lati della strada.



Troviamo poi l'edificio che ospita la casa di riposo.




La casa di riposo ospita un parcheggio privato. I posti auto sono ben delimitati, la pavimentazione è ottima e vi è un posto auto riservato a persone con disabilità.



Continuando troviamo altri tre parcheggi ben delimitati.



Arriviamo poi alla piazzetta che precede l'ingresso alla casa di riposo e all'edificio che ospita il polo servizi socio-assistenziali. La pavimentazione è in ottimo stato e non vi è alcuna barriera che limiti il transito a persone in carrozzina.



L'ingresso al poliambulatorio è sbarriato e le porte sono scorrevoli.



Vi è poi una seconda porta anche questa scorrevole.



L'interno è completamente sbarrierato e vi è un ascensore di idonea larghezza 90 cm.



Uscendo troviamo una scalinata con apposito corrimano su ambo i lati.



Oltre alla scalinata c'è una rampa di accesso che però presenta uno scalino di 2.5 cm e il manto dissestato all'inizio.



Il parcheggio del poliambulatorio non ha posti auto ben delimitati.



Su tutta l'area la pavimentazione è sconnessa.



Anche nel parcheggio sottostante i posti auto non sono delimitati.



Troviamo poi un attraversamento pedonale idoneo, che ci consente di attraversare in sicurezza e continuare a percorrere Via Baschenis.



Troviamo poi un' area sosta completamente sbarrierata. La pavimentazione è molto buona.



Lungo questo tratto di strada non sono state predisposte zone adibite al transito pedonale.



In questo punto troviamo, sia una scalinata che una rampa di accesso per oltrepassare il ponte. La rampa di accesso si presenta sbarrierata, la pavimentazione è infatti molto buona e la larghezza è idonea.



La pavimentazione in legno del ponte è molto buona.



Dall'altro lato del ponte la rampa di accesso si presenta senza barriere e la pavimentazione è ottima.


PELLIZZANO-PARCO SAMA



Qualche anno fa è nata l'idea di creare uno spazio verde nel cuore del paese. Ed ecco che ha preso vita il Parco Sama. 9000 mq che contribuiscono al mantenimento della storica divisione di Pellizzano nei 3 nuclei: Pellizzano, Ognano e Ponte.



L'ingresso è completamente sbarrierato. La pavimentazione è perfetta.



All'interno si trovano diverse aree sosta senza alcuna barriera. La pavimentazione è ottima in tutto il parco.



Anche questa entrata nel parco risulta completamente sbarriera.



Qui troviamo un terzo ingresso idoneo al transito autonomo di una persona in carrozzina.

LAGO DEI CAPRIOLI



È un bacino che si trova in località Fazon, ed è raggiungibile partendo dal paese di Pellizzano (6 km) fino al parcheggio a 400 m dal lago.



Lungo tutta la strada che scende dal lago dei caprioli non sono state predisposte zone adibite al transito pedonale.



Qui troviamo il parco giochi che non presenta ostacoli ma il manto è erboso quindi difficilmente percorribile da carrozzina



Anche in questo punto non ci sono zone pedonali.



Qui troviamo un parcheggio disposto su più livelli. Oltre al parcheggio, per le persone che hanno difficoltà di deambulazioni, vi è la possibilità di salire fino al lago.



I posti auto non sono ben delimitati ma sono comunque dei parcheggi immersi nella natura.



Il manto stradale risulta in più punti irregolare.



Continuando lungo la strada non troviamo né il camminamento pedonale né il marciapiede.



Anche in questo punto non troviamo zone pedonali.

CASTELLO



Qui troviamo un parcheggio di Castello, la pavimentazione risulta buona. I posti auto sono ben delimitati.



Il parcheggio ospita un posto auto per persone con disabilità, questo non presenta però segnaletica verticale.



Continuando troviamo l'area dedicata alle immondizie che si presenta in ordine. Una persona in carrozzina non riesce però a gettare i propri rifiuti.



La strada continua senza zone per il transito sicuro dei pedoni.



Lungo questa strada non sono state predisposte zone adibite al transito pedonale.



La strada in diversi punti risulta molto sconnessa.



L'ingresso al piccolo parco giochi risulta sbarrierato.



L'intero parco giochi non presenta barriere, per questioni morfologiche del territorio risulta in pendenza.



Anche in questo punto non ci sono zone pedonali.



La piazzetta ospita diversi posti auto ben delimitati. Il manto stradale si presenta in buono stato.



La strada continua poi senza camminamento pedonale.



Lo stesso vale per questo punto della strada, ovvero non vi è uno spazio pedonale.



Lungo la strada troviamo un'area sosta che non presenta alcuna barriera.



Continuando troviamo un piccolo parco giochi, anche questo non presenta barriere.



La strada che porta alla chiesa presenta un manto stradale in ottimo stato.



L'ingresso alla chiesa ha due scalini di 30 cm che limitano l'ingresso alle persone in carrozzina.



Il perimetro attorno alla chiesa presenta un manto molto buono senza alcun ostacolo.



La strada poi scende senza camminamento pedonale.

TERMENAGO – VIA ROMA



Lungo la via principale non sono state predisposte zone adibite al transito pedonale. Il manto stradale risulta però in buono stato.



Continuando troviamo un'area riservata alle immondizie. Alcuni bidoni risultano troppo alti.



Troviamo poi un parcheggio con posti auto ben delimitati ma per la morfologia del territorio è molto in pendenza.




Anche in questo punto non troviamo zone pedonali adibite al transito sicuro delle persone.



Lo stesso vale per questo punto. Non c'è un camminamento pedonale



Qui troviamo un piccolo parco giochi che in questo punto risulta completamente sbarriato. Per arrivarci però bisogna scendere una scalinata molto ripida.



La scalinata risulta molto ripida e pericolosa sia per un bambino che per un anziano. Il corrimano da una parte è traballante e dall'altra inesistente.



Qui troviamo un parcheggio, con posti auto delimitati, la pavimentazione risulta buona.



La strada continua e non sono state predisposte zone adibite al transito pedonale.



Troviamo poi un parcheggio riservato a persone con disabilità. Esso è contrassegnato da segnaletica verticale e orizzontale.




Questa fontana presenta un'evidente barriera, infatti nel punto più agibile vi è uno scalino di 4 cm.

TERMENAGO - VIA VERDI




Via Verdi è una strada secondaria, non presenta camminamento pedonale ma il manto è in buone condizioni.

TERMENAGO—PIAZZETTA



La piazzetta presenta una pavimentazione buona nell'intera piazza.



Non vi sono parcheggi delimitati per i posti auto.




Per accedere alla chiesa vi è una scalinata con il corrimano su entrambi i lati.



Oltre alla scalinata vi è una rampa di accesso che all'inizio risulta, però, molto pendente.

TERMENAGO-VIA SAN NICOLÒ



Anche questa è una strada secondaria che conduce ad abitazioni private. È una strada molto stretta, non vi è camminamento pedonale. Il manto risulta però in buono stato.



Anche in questo punto non ci sono zone pedonali.


TERMENAGO-VIA ADAMELLO



Via Adamello è una strada marginale al paese.
Non è stata predisposta una zona adibita al
transito pedonale




TERMENAGO-CIMITERO



Qui si può vedere la stradina che porta al cimitero. La pavimentazione è buona.



L'ingresso al cimitero risulta barriera. Uno scalino di 2 cm limita l'ingresso a persone in carrozzina.



INDICE

Prefazione	Pag. 3
Presentazione del Report	Pag. 4-5
Legenda	Pag. 6
Il Comune di Pellizzano	Pag. 6
Cartina del paese di Pellizzano	Pag. 7
PELLIZZANO-VIA NAZIONALE	Pag. 8-9-10-11-12-13-14
PELLIZZANO-PIAZZA DEL PONTE	Pag. 15-16
PELLIZZANO-STRADA PER PONTESANA	Pag. 16-17
PELLIZZANO- VIA DE ISCLA	Pag. 18
PELLIZZANO-VIA SANTA APPOLLINEA	Pag. 19
PELLIZZANO-VIA SIMONE LENNER	Pag. 20-21-22
PELLIZZANO-VIA GIOVANNI RAMUS	Pag. 22
PELLIZZANO-STRADA PER VALTRESIN	Pag. 23
PELLIZZANO-VIA DELLE CA FRANCHE	Pag. 24
PELLIZZANO-PIAZZA DI OGNANO	Pag. 25
PELLIZZANO-VIA DEI GUARRISCHETTI	Pag. 26-27
PELLIZZANO-PIAZZA DI SANTA MARIA	Pag.28-29-30-31
PELLIZZANO-VIA DEI GALLINA	Pag. 32
PELLIZZANO-PIAZZA DEL MERCATO	Pag. 33
PELLIZZANO--VIA CIPRIANO VALLORSA	Pag. 34-35-36
PELLIZZANO- VIA DEI BESCHENIS	Pag. 37-38-39-40-41-42-43-44
PELLIZZANO-PARCO SAMA	Pag.45-46
PELLIZZANO-LAGO DEI CAPRIOLI	Pag. 47-48-49
CASTELLO	Pag. 50-51-52-53-54

TERMENAGO-VIA ROMA	Pag. 55-56-57
TERMENAGO-VIA VERDI	Pag. 58
TERMENAGO-PIAZZETTA	Pag. 58-59
TERMENAGO VIA SAN NICOLÒ	Pag. 60
TERMENAGO-VIA ADAMELLO	Pag. 61
TERMENAGO-CIMITERO	Pag. 62

Finito di stampare nel mese di