

Progetto

UNA VALLE ACCESSIBILE A TUTTI

COMUNE DI CALDES e frazioni

REPORT

FOTOGRAFICO

1^a edizione - febbraio 2013

Prefazione

Lungo la Val di Sole si estende un comune piuttosto vasto, quello di Caldes. Abbiamo accolto con piacere la richiesta dell'amministrazione comunale, attenta alle tematiche di quanti si trovano ad affrontare difficoltà di autonomia negli spostamenti, di mappare il paese di Caldes e le frazioni che ne compongono il comune.

La Cooperativa Sociale GSH si è impegnata dal 2008 a segnalare barriere architettoniche ed accorgimenti utili per rendere fruibili da tutti vie, piazze e ambienti urbani. Il progetto realizzato per il Comune di Caldes rientra quindi nel più ampio programma per creare una valle accessibile a tutti.

Il percorso intrapreso in questi anni è indispensabile affinché l'integrazione sociale e la fruizione dei servizi per le persone disabili possa essere completa, passando anche dall'adeguamento delle infrastrutture, per giungere ad un reale cambiamento della mentalità.

Sfogliando le pagine di questo report viene fornita la possibilità di guardare a vie e piazze da una prospettiva diversa, notandone sia le criticità che i punti di forza, in un'ottica di miglioramento continuo.

Il Presidente

dott. Michele Covi

Presentazione del report


Il Centro Socio Educativo La Casa rosa ha accettato volentieri di portare avanti il progetto di individuazione delle Barriere Architettoniche contribuendo a mappare il comune di Caldes. Il progetto è stato realizzato nel periodo estivo. Ogni settimana durante le diverse passeggiate lungo le vie del paese, un gruppo formato da educatori, ragazzi, tirocinanti e giovani del servizio civile, muniti di macchina fotografica, hanno raccolto diverse immagini di piazze, vie, edifici pubblici presenti sul territorio. In conclusione è stato redatto un report che mostra le considerazioni relative a quanto osservato.

Ogni pagina illustra una o più immagini della via o della piazza mappata con delle considerazioni rispetto a rilevazioni molto critiche e di particolare attenzione , quelle meno critiche  e quelle dove non vi siano barriere , utilizzando alcuni simboli che permettono una facile ed immediata lettura.

Il report prende in considerazione il comune di Caldes e le varie frazioni che lo compongono. La nostra attenzione si è concentrata in particolare sui paesi di Caldes e Samoclevo, quelli maggiormente frequentati dal nostro gruppo. In generale emerge che il manto stradale è in buono stato, non sempre sono presenti i parcheggi per le persone disabili, l'accesso agli edifici pubblici è sbarrierato. Alcuni cimiteri si presentano non sbarrierati mentre parchi giochi e località di svago si presentano adeguate alle persone disabili. Molte vie delle frazioni non sono provviste di marciapiede ma rappresentano piccole strade secondarie di campagna e di montagna.

L'equipe del CSE La Casa rosa

CARTINA DEL PAESE DI CALDES





INDICE

Caldes

<i>Via alle Còntre</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Località Còntre</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Località Glare</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Via umida, Via sotto gli orti</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Piazza Giobatta Ferrari, Via di San Rocco</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Via Francesca Manfroni Prati (1782-1849)</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Piazza San Bartolomeo</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Via del Zòcol, Via 4 Novembre</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Via al Castello</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Via del Tonale</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Via per Sant 'Apollonia</i>	<i>pag. 17</i>

<i>Frazione di Bozzana</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Frazione di S.Giacomo e Cassana</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Frazione di Samoclevo</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Frazione di Tozzaga</i>	<i>pag. 38</i>

VIA ALLE CONTRE



Lungo questo tratto di strada è presente il marciapiede e le rampe di accesso, ma non ci sono le strisce pedonali per l'attraversamento. Sul ponte si interrompe il marciapiede e non è presente il camminamento.




LOCALITA' CONTRE



L'accesso al parco è sbarrierato. Sul posto sono inoltre presenti dei nuovi servizi igienici riservati con accesso sbarrierato. È presente il parcheggio riservato ai disabili. L'attraversamento pedonale è ben visibile, ma è presente un piccolo scalino. Nel complesso la località si può considerare sbarrierata.




LOCALITA GLARE



Sulla pista ciclabile è presente un ponte in costruzione che rappresenta un grande ostacolo, il fondo è dissestato. L'accesso alla pista ciclabile è sbarrierato ed il fondo è in buono stato. Lungo il percorso si può visitare una piccola cappella.



VIA UMIDA, VIA SOTTO GLI ORTI



Queste vie sono secondarie e di campagna. Non sono presenti il camminamento, il marciapiede e l'attraversamento pedonale, ma il manto stradale è in buono stato.



PIAZZA GIOBATTÀ FERRARI, VIA SAN ROCCO



Non è presente il parcheggio riservato alle persone disabili, non sono presenti strisce pedonali per l'attraversamento.




VIA FRANCESCA MANFRONI PRATI (1782-1849)



La strada che porta alla piazza è stretta e sprovvista di camminamento, non sono presenti parcheggi riservati alle persone disabili.





PIAZZA SAN BARTOLOMEO



Il fondo stradale è in buono stato, gli accessi ai negozi sono sbarrierati ma non tutte le strutture presentano le porte ad apertura automatica.



VIA DEL ZOCOL, VIA 4 NOVEMBRE



È presente un parcheggio riservato alle persone disabili e l'accesso al parco giochi è sbarrierato e liberamente accessibile. Lungo la via, che presenta un manto stradale in buono stato non sono però presenti camminamenti o marciapiedi.


L'entrata principale della chiesa non è accessibile, ma la struttura è provvista di entrata laterale sbarrierata.



Sono presenti le strisce pedonali per l'attraversamento anche se non ben visibili, è presente il marciapiede.



VIA AL CASTELLO



L'accesso alla stazione ferroviaria è sbarrierato, anche se non è presente il marciapiede o il camminamento per raggiungerla.

Le entrate alla scuola elementare ed al municipio sono sbarriate.



VIA TONALE



La segnaletica orizzontale è ben visibile, sono presenti i marciapiedi e il manto stradale è in condizioni perfette.

I due nuovi sottopassaggi presenti accanto alla rotonda e lungo la strada provinciale risultano essere non sbarrierati. C'è un corrimano che aiuta nella discesa e nella salita chi ha difficoltà di deambulazione, ma la scala è molto ripida.



VIA PER S.APOLLONIA



La strada è stata risistemata ed è in ottime condizioni; è presente il marciapiede e la segnaletica è ben visibile. L'accesso alla chiesa ed al cimitero presentano un piccolo scalino che può essere d'ostacolo.



FRAZIONE DI BOZZANA


STRADA NAZIONALE, VIA DI SOPRA



La strada nazionale presenta il fondo nuovo in ottimo stato, sono presenti le strisce che delimitano la carreggiata e l'attraversamento pedonale. Non sempre è presente il marciapiede ed in qualche punto non è in buono stato.



LOCALITA' PONTE STORI



La località è adiacente alla pista ciclabile ed è sbarrierata. In qualche punto si presentano degli ostacoli superabili con un minimo supporto. Sono presenti i servizi igienici, accessibili e con ausili.



VIA PER PONTE STORI



La strada secondaria che porta alla località Ponte Stori è molto ripida e non è provvista di camminamento o di marciapiede. L'accesso al cimitero non è sbarrierato.



VIA DEL BRENZ, VIA STRENTA



Entrambe le vie sono strade secondarie particolarmente strette; non sono provviste di camminamento o di marciapiede.



FRAZIONE DI S.GIACOMO E CASSANA

VIA DI SOLASNA



La strada è sprovvista di camminamento e nel parcheggio non c'è il posto riservato alle persone disabili.



VIA MICHELE COMINI



L'accesso alla chiesa non è sbarrierato e sono presenti alcuni scalini. L'accesso al parco è invece sbarrierato, anche se lungo la via non sono presenti marciapiedi o camminamenti. Non sono presenti le strisce per l'attraversamento della strada statale che permettono l'accesso alla stazione, dove sono presenti alcuni parcheggi, ma non un posto riservato ai disabili.



VIA DELLA VILLA



La strada che conduce al paese di S.Giacomo e che lo attraversa non è provvista di camminamento, non sono presenti parcheggi riservati alle persone disabili. 



L'arrivo al cimitero è accessibile, il fondo è in buone condizioni e l'accesso sbarrierato.



VIA AL MONT , VIA DEL SANT



Sono due vie secondarie, abbastanza ripide e non provviste di camminamento.



VIA ROMANA



La via che attraversa il paese e lo collega con Samoclevo, è una strada di campagna, poco trafficata ed in buono stato; non è provvista di camminamento.



FRAZIONE DI SAMOCLEVO

VIA DI S.GIOVANNI



È una comoda strada di campagna che collega il paese di Terzolas con Samoclevo, non ci sono camminamenti, ma è poco trafficata, ideale per passeggiare in tranquillità. Lungo la strada incontriamo il capitello di San Gioan.



VIA DI SAN VIGILIO



Arrivati nel paese di Samoclevo si arriva nella piccola piazzetta dove il manto stradale si presenta in buone condizioni.

Oltre alla vecchia scuola qui si trova la chiesa: l'accesso e un'entrata laterale si presentano con alcuni scalini, ma è sbarrierata sull'altro lato e accessibile anche con carrozzine anche se leggermente in pendenza.



VIA DEI TOLAMEOTTI E SALITA DEI CIOLLI



Sono delle stradine secondarie che attraversano il paese e non hanno il camminamento.



VIA DELLE VIALADE, VIA AI RONCHI, VIA DEL VALAR



Strade secondarie del paese, non provviste di
camminamento




VIA DI SAN VIGILIO



Rappresenta la via che attraversa il paese, si incontrano il negozio di alimentari che presenta uno scalino all'entrata.

Nel parcheggio adiacente sono presenti i parcheggi riservati alle persone disabili.






Scendendo lungo la strada si incontra anche il cimitero del paese che purtroppo non risulta sbarrierato. Ci sono diversi scalini che impediscono l'accesso alle carrozzine, anche se è presente un corrimano per aiutare chi ha difficoltà di deambulazione. Lungo la via non è presente il camminamento ed il marciapiede.




VIA DELLE SCUOLE



È una piccola strada che conduce in campagna e non è provvista di camminamento. Uscendo dal paese ci si ritrova sulla strada provinciale dove l'attraversamento risulta pericoloso a causa della mancanza delle strisce pedonali.



STRADA PROVINCIALE



La strada provinciale che porta verso il paese di Terzolas e verso la strada nazionale non presenta camminamenti o marciapiedi, ed è abbastanza trafficata.



VIA ALLA ROCCA



La via sale lungo il paese e non è provvista di camminamento. Il fondo stradale è molto curato. Nel tratto che sale verso il bosco e verso la Rocca di Samoclevo la strada diventa più ripida ed il fondo stradale un po' più dissestato ma percorribile. Proseguendo oltre la strada diventa un sentiero di montagna.



VIA AI LAUREDI



Strada di campagna poco trafficata che porta verso il paese di S.Giacomo. Non è provvista di camminamento.



FRAZIONE DI TOZZAGA


VIA DELLE CAPPELLE



La strada è trafficata e non è provvista di marciapiede o di camminamento laterale per i pedoni. Il fondo stradale è in buone condizioni e le strisce pedonali sono visibili.



VIA DELLA CALCARA, VIA DELLA PONTARA



Sono vie secondarie nel paese, non provviste di camminamento.

L'accesso alla chiesa è abbastanza ripido con un piccolo scalino, ed è quindi di difficile accesso per le persone con difficoltà di deambulazione.

Il fondo stradale è in buone condizioni. Presso la stazione ferroviaria sono presenti dei parcheggi anche se non riservati alle persone disabili.

