

Progetto

UNA VALLE ACCESSIBILE A TUTTI

**COMUNE DI DIMARO
REPORT
FOTOGRAFICO**

1^a edizione- marzo 2011

CARTINA DEL COMUNE DI DIMARO



➤ Piazza Madonna Della Pace	pag 3
➤ Via Gole	pag 5
➤ Via San Lorenzo	pag 7
➤ Via alla Madonnina	pag 8
➤ Piazza Centrale	pag 9
➤ Piazza G.Serra	pag 10
➤ Via Alla Chiesa	pag 12
➤ Via Ponte di Ferro	pag 14
➤ Via Campiglio	pag 15
➤ Via Campo Sportivo	pag 17
➤ Via Caduti	pag 18

PREFAZIONE

Prosegue l'impegno della Cooperativa GSH per sensibilizzare le comunità locali a guardare con occhio critico ed attento il territorio in cui vivono, con l'intento di contribuire alla realizzazione di una valle accessibile a tutti.

Il report sulle barriere architettoniche di Dimaro rientra nel più ampio lavoro di GSH di mappatura dei paesi della Val di Non e della Val di Sole, per costruire un mondo che sia veramente "Oltre le barriere", dove l'integrazione sociale e la fruizione dei servizi per le persone disabili possa essere completa, a partire anche dalle infrastrutture.

L'entusiasmo con cui gli utenti e gli educatori del Laboratorio Occupazionale Il Noce hanno accolto la proposta di proseguire nel lavoro di mappatura delle barriere architettoniche dei territori della Val di Sole ha di certo contribuito alla buona riuscita del progetto che ho il piacere di presentare.

Il Presidente

dott. Michele Covi

PRESENTAZIONE DEL REPORT

Il Centro Occupazionale "Il Noce", per il secondo anno ha deciso di proseguire il progetto "Oltre le barriere" di GSH. L'anno scorso è stato mappato il primo paese della Valle di Sole, Malè, mentre quest'anno il Comune scelto è stato Dimaro in quanto sede del nostro Centro. Le osservazioni sono state effettuate settimanalmente da tutti i ragazzi del centro assieme a due operatori. Ogni giornata è stata dedicata ad una singola via o piazza, la quale veniva esaminata dando particolare attenzione alla presenza o meno di barriere architettoniche. Il report risulta di facile lettura, attraverso la

visione di foto, con relativa spiegazione e l'utilizzo di *emoticons*, dove  sta per barriera

piuttosto critica,  sta per attenzione e  non vi è presenza di alcuna barriera architettonica.

Dalle rilevazioni emerge come il Comune di Dimaro nel complesso risulta essere sbarrierato, soprattutto l'accesso alle strutture pubbliche è di facile raggiungimento anche alle persone in carrozzina. Difficoltà maggiori sono state riscontrate in modo particolare in alcune vie in quanto a volte risultano sprovviste di marciapiede o camminamento, e le fioriere rendono difficoltoso il passaggio di persone in sedia a rotelle.



PIAZZA MADONNA DELLA PACE



La piazza è completamente sbarriera, il manto stradale non sempre risulta essere intatto, ma comunque facilmente percorribile anche per persone in carrozzina. 😊



La strada che porta all'ingresso della piazza è provvista di camminamento. 😊



L'ingresso ai vari edifici (Biblioteca, teatro, bar, scuola elementare, Centro GSH e circolo anziani), sono provvisti di rampa e anche i vari accessi risultano senza particolari difficoltà. 😊 Unica eccezione la porta del teatro la quale risulta troppo pesante per essere aperta in autonomia.



Vi è la presenza del parcheggio per disabili. 😊

✓

VIA GOLE



Lungo tutta via Gole vi è la presenza del marciapiede con larghezza adeguata per il passaggio di una carrozzina. 😊



In alcuni punti vi è la presenza di alcune panchine che ostacolano leggermente il passaggio di una carrozzina. 😞



Il marciapiede è provvisto di rampe di discesa e salita che talvolta risultano essere un po' troppo ripide. 😞



Vi sono vari punti di passaggio con strisce pedonali. Dove non c'è la presenza del marciapiede vi è il camminamento. L'accesso ai parcheggi è sbarrierato. 😊

La via è piuttosto lunga ed in alcuni punti il marciapiede risulta essere dissestato. 😞



VIA SAN LORENZO



La via è sprovvista di marciapiede, camminamento e strisce pedonali



L'ingresso al parco giochi si presenta abbastanza dissestato e di difficile accesso. Anche la pavimentazione risulta essere poco funzionale per il transito di carrozzine.





VIA ALLA MADONNINA



La via è sprovvista sia di marciapiede che di camminamento e di ogni necessaria segnaletica stradale. Inoltre alcuni punti risultano essere troppo stretti, e non sono segnalati tali disagi. 🥹





PIAZZA CENTRALE

La piazza è sbarrierata, anche se la pavimentazione talvolta risulta leggermente dissestata. 😞



È presente l'attraversamento pedonale sia come collegamento tra i due lati della piazza, sia perpendicolare ad una strada secondaria che termina direttamente sulla piazza. Non tutti gli edifici che si affacciano su di essa, sono facilmente raggiungibili da persone in carrozzina.



Non è presente il parcheggio per disabili. 😞



PIAZZA G. SERRA



Nella piazza sono presenti vari parcheggi, tra cui quello riservato ai disabili. 😊

Il manto stradale in alcuni punti risulta però leggermente dissestato.



L'ingresso al Municipio non è facilmente accessibile, in quanto vi è la presenza di uno scalino, che nonostante sia basso impedisce il libero accesso a persone in carrozzina.





L'ufficio turistico e la Polizia municipale hanno un'entrata facilmente accessibile anche a persone in carrozzina, grazie alla presenza di una rampa 😊



VIA ALLA CHIESA



La Chiesa è di facile accesso, data la presenza della rampa all'entrata.



Il marciapiede si presenta in ottimo stato dalla Chiesa fino alla frazione di Carciato.





Dall'imbocco perpendicolare a Via Campiglio fino a Piazza Madonna Della Pace risulta privo sia di marciapiede sia di camminamento. 😞

✓

VIA PONTE DI FERRO



La stazione di Dimaro risulta sbarriera, ma la via per raggiungerla è occupata dai lavori in corso, pertanto la mappatura verrà rimandata a quando la via sarà completamente sistemata.

✓

VIA CAMPIGLIO



E' presente la segnaletica di attraversamento pedonale. 😊



Alcuni tratti risultano però stretti e pericolosi. 😞



In alcuni tratti il manto stradale risulta eccessivamente dissestato per le persone in carrozzina. 😞



L'entrata delle poste risulta sbarrieraata 😊



Lungo la via sono presenti numerosi attraversamenti pedonali. 😊

In alcuni punti però le fioriere che decorano il marciapiede lo rendono stretto per il transito di persone in carrozzina, soprattutto se ci sono persone sedute sulle panchine. 😞



VIA CAMPO SPORTIVO



Il manto stradale si presenta in buono stato ma non è presente il marciapiede per i pedoni. 🙄



VIA CADUTI



Via Caduti è una via secondaria poco trafficata ma spesso utilizzata da chi va a piedi.

Il manto stradale è molto dissestato e sono presenti alcune buche che possono rendere difficoltoso il passaggio. 😞

