


Barriere architettoniche *Report fotografico* *Comune di Malè*

1° edizione - novembre 2009



CARTINA DEL COMUNE DI MALÈ



1	Via Filanda	pag. 4	12	Via Taddei De Mauris	pag. 12
2	Via Brescia	pag. 4	13	Via Merano	pag. 12
3	Piazza Cei - Via Bresadola	pag. 4	14	Via Fratelli Ciolli	pag. 13
4	Piazza Cesare Battisti	pag. 5	15	Via Milano	pag. 13
5	Piazza Costanzi	pag. 5	16	Via Molini e zona commerciale	pag. 14
6	Piazza Dante	pag. 5	17	Via Roma	pag. 15
7	Piazza Portegaia	pag. 6	18	Via Portaccia	pag. 16
8	Piazza Regina Elena - Via E. Bezzi	pag. 7	19	Via E. Conci Piazzola	pag. 17
9	Via 4 Novembre	pag. 9	20	Via Torino	pag. 18
10	Via alla Croce	pag. 10	21	Via Trento	pag. 19
11	Via degli Alpini	pag. 12	22	Via Ugo Silvestri	pag. 19

PREFAZIONE

È con molto piacere che presento questo report sullo stato delle barriere architettoniche all'interno del territorio comunale di Malè.

Tale documento entra a pieno titolo nel progetto tuttora in corso in Cooperativa e iniziato alcuni anni fa allo scopo di sensibilizzare la Comunità locale sull'importanza di costruire un mondo accessibile a tutti, un territorio che sia "oltre le barriere".

Siamo partiti con l'idea sviluppata dal Centro socio educativo "Il Quadrifoglio" di mappare l'accessibilità del territorio limitrofo al Centro, idea che ha preso forma grazie all'importante contributo offerto da un volontario del Servizio Civile e che ha portato, nel 2008, alla pubblicazione e presentazione all'amministrazione locale di un primo "report fotografico sulle barriere architettoniche nel territorio del comune di Cles".

In quest'ultimo anno abbiamo poi proseguito istituendo una Consulta ad hoc che vede Gsh collaborare con tutta la comunità per segnalare la presenza di barriere architettoniche. I risultati, cioè le piccole ma importanti migliorie che il Comune di Cles ha apportato su quanto da noi segnalato, ci hanno spinto a continuare il nostro lavoro che nel corso del 2009 ha visto impegnati diversi Centri della Cooperativa nella mappatura di altri territori della Valli di Non e di Sole.

Per questa prima pubblicazione, che vuole essere il primo di una serie di inserti alla rivista "La Clessidra", un grazie va a tutti gli utenti protagonisti di questo progetto e a tutta l'equipe del Centro Occupazionale "Il Noce" che insieme hanno progettato e realizzato questo report.

E infine un grazie va anche all'amministrazione comunale di Malè, che ha creduto nel percorso.

IL PRESIDENTE
dott. Michele Covi

PRESENTAZIONE DEL REPORT

In seguito al progetto "Oltre le barriere", ideato e concretizzato a partire dall'anno 2004 dal Centro Socio Educativo "Il Quadrifoglio" di Mechel, anche il Centro Occupazionale "Il Noce" di Dimaro ha scelto di dare continuità all'attività.

Il lavoro è stato svolto all'interno del Comune di Malè, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Le osservazioni sono state effettuate settimanalmente da tutti i ragazzi del Centro insieme a due operatori, a partire dalla fine di marzo 2009. Ogni giornata è stata dedicata ad una singola via o piazza, la quale veniva esaminata dando particolare attenzione alla presenza o meno di barriere architettoniche. L'utilizzo di una fotocamera digitale ha permesso la raccolta di numerose foto di spazi e edifici pubblici, al fine di creare un report da presentare in primo luogo all'amministrazione comunale ed essere divulgato pubblicamente.

Si è scelto di presentare le foto divise per singola via corredata da un breve commento esplicativo, inoltre visivamente con il metodo degli emoticons sono state segnalate le zone più problematiche 🤔 e quelle d'attenzione 😟

L'equipe del
COE "Il Noce"

1 - VIA FILANDA



A - In questo tratto della via non sono presenti attraversamenti pedonali ed attraversare la strada può essere pericoloso. Nei pressi della Scuola Materna abbiamo trovato il marciapiede sbarriato, agibile anche per persone in carrozzina



2 - VIA BRESCIA



In questa via abbastanza stretta per il passaggio delle autovetture è stato creato un sottopassaggio pedonale facilmente agibile anche per le persone con carrozzina; risulta infatti completamente sbarriato e riusciamo a passare tranquillamente


3 - PIAZZA CEI – VIA BRESADOLA

Il manto stradale è dissestato e difficilmente percorribile da una carrozzina, ed anche l'accesso alla fontana è bloccato da una rampa particolarmente dissestata
Nella piazza c'è il parcheggio riservato ai disabili.





4 - PIAZZA CESARE BATTISTI

La piazza è completamente sbarriata, il manto stradale è totalmente intatto, ed è quindi facilmente percorribile anche per persone con carrozzina.



5 - PIAZZA COSTANZI

Tutti i marciapiedi sono completamente sbarrierati e facilmente agibili, da ogni lato della strada. È inoltre presente un parcheggio riservato a persone disabili segnalato sia in modo verticale che orizzontale.



6 - PIAZZA DANTE

Anche questa piazza è completamente agibile, è sbarrierata lungo tutto il perimetro e il manto stradale è intatto.

L'ingresso della farmacia è agibile anche per persone in carrozzina.



7 - PIAZZA PORTEGAIA

Non sono presenti marciapiedi in questo tratto di strada, e attraversare un passaggio così stretto può essere pericoloso. Il manto stradale è leggermente dissestato, sarebbe perciò difficoltoso il passaggio per una persona in carrozzina.



8 - PIAZZA REGINA ELENA - SANTA MARIA ASSUNTA - VIA E.BEZZI

A - In questo tratto il marciapiede è largo a sufficienza e completamente sbarrierato.

B - La porta principale degli uffici comunali, è di legno ed è abbastanza pesante, ma normalmente è aperta. Le altre porte invece si aprono automaticamente e non sono presenti scalini, di conseguenza non si evidenziano particolari barriere.





C - La piazza è completamente sbarriera e chiusa al traffico



D - All'ingresso dell'ufficio turistico Val di Sole non risultano barriere. La porta però non è automatica di conseguenza potrebbe essere di difficile accesso per una persona in carrozzina.

E - All'entrata della Chiesa vi sono degli scalini, ma anche la rampa per l'accesso per le carrozzine. La porta d'entrata è molto pesante e non sempre aperta. Risulta di difficile accesso per una persona in carrozzina.




9 - VIA IV NOVEMBRE

A - Nel grande parcheggio non è presente lo spazio riservato ai disabili.

B - L'entrata al poliambulatorio è completamente sbarriera e di facile accesso anche per le carrozzine.

C - Lungo tutta questa via è presente il marciapiede ma l'attraversamento pedonale non è facilmente agibile perché il manto stradale risulta dissestato.

D - L'entrata al Comprensorio è sbarriera, troviamo soltanto un piccolo gradino facilmente superabile anche con carrozzina. Il portone principale risulta difficile da aprire, anche se è quasi sempre tenuto aperto.



10 - VIA ALLA CROCE

A - Non vi sono marciapiedi lungo il tratto di via che porta alla piscina comunale e neppure il camminamento. È necessario di conseguenza camminare al lato della strada senza però particolari misure di sicurezza.

B - Nel parcheggio non è presente alcun posto macchina riservato ai disabili.



C - Nel periodo invernale risulta ancor più difficoltoso l'accesso all'entrata per la presenza di neve sia sugli scalini che davanti all'ingresso. La rampa è molto ripida e potrebbe dare difficoltà ad una persona in carrozzina che scende in autonomia.



D - L'entrata al cimitero è completamente sbarriera

E - Nel parcheggio del cimitero è presente un posto auto riservato ai disabili ma occupato da una campana di cemento per rifiuti.



F - Il marciapiede lungo questa via risulta essere presente solo per un tratto e non vi è il camminamento. Il manto stradale risulta comunque adeguato.

G - In un lato della strada non è presente la rampa né per salire né per scendere dal marciapiede.

H - In un lato della strada non è presente la rampa né per salire né per scendere dal marciapiede.



H - Dall'altra parte pur essendo presente la rampa per salire, non è presente quella per scendere..

I - L'entrata alla scuola elementare risulta sbarrierata, ma non è presente il parcheggio riservato ai disabili.



L - L'accesso all'ambulatorio medico è sbarrierato. È presente una rampa provvisoria che permette l'ingresso anche a persone con carrozzina. Inoltre la porta non è automatica ma funzionale.



11 - VIA DEGLI ALPINI

In via degli Alpini manca il marciapiedi ed il camminamento. Inoltre la via risulta essere molto stretta anche per le macchine di conseguenza la percorrenza a piedi è ulteriormente pericolosa.



12 - VIA TADDEI DE MAURIS

Questa via è provvista di marciapiede, risulta quindi adeguata e funzionale.



13 - VIA MERANO



Via Merano è provvista di marciapiede lungo tutto il tratto ma la rampa è leggermente dissestata per cui risulta poco accessibile alle carrozzine

14 - VIA FRATELLI CIOLLI



A - Il manto stradale è leggermente dissestato e a tratti potrebbe dare qualche difficoltà al passaggio di una carrozzina.


B - La rampa d'accesso è un po' troppo ripida infatti una carrozzina riesce a salire con fatica. È inoltre presente un cartello di segnaletica stradale che ostacola ulteriormente il passaggio

C - Il marciapiede poco più avanti è provvisto di una rampa facilmente accessibile e percorribile per le carrozzine.



15 - VIA MILANO

Via Milano non è provvista di marciapiedi né di camminamento, per questo motivo risulta pericoloso camminare al lato della strada con il passaggio delle macchine.



16 - VIA MOLINI E ZONA COMMERCIALE

A - Nel primo tratto di via Molini mancano sia il marciapiede che il camminamento; in particolare sulla curva è molto pericoloso passare in quanto transitano molto spesso anche le macchine



B - L'attraversamento pedonale è sprovvisto di segnaletica verticale, ed anche le strisce sono poco visibili.

C - La rampa non è ripida e di facile accesso anche per le carrozzine.



D - Il marciapiede è provvisto di rampa sia per salire che per scendere.

E - Qui manca l'attraversamento pedonale.



F - Dall'altro lato del marciapiede non è però presente la rampa.

G - Anche in questo tratto di strada il camminamento non è presente e neppure il marciapiede.



H - L'entrata del supermercato è provvista di porte scorrevoli, quindi l'ingresso è facilmente accessibile anche per persone con carrozzina.

I - Anche questo tratto di strada è sprovvisto di camminamento e di marciapiede.




17 - VIA ROMA

La via è provvista di marciapiede e di camminamento. La rampa però è abbastanza ripida e può risultare di difficile accesso per le carrozzine.



18 - VIA PORTACCIA

A - La segnaletica orizzontale del camminamento e dell'attraversamento pedonale è poco evidente, attraversare la strada può risultare pericoloso.





B - Il marciapiede è presente ma è molto stretto, in particolare per una carrozzina. Inoltre da un lato non è provvisto di rampa d'accesso, ma di un gradino molto alto.



D - L'entrata all'ufficio postale è completamente sbarriata, ma l'ingresso non è provvisto di porta automatica

E - Anche il marciapiede che circonda la piazza da un lato presenta la rampa ma dall'altro risulta molto dissestato e di difficile accesso per le carrozzine.



F - La rampa per salire all'ingresso del cinema è molto ripida da un lato, ma ne è presente un'altra molto più accessibile per le carrozzine.



G - L'entrata alla biblioteca comunale non è provvista di porte automatiche, e quindi non è accessibile alle persone con carrozzina.

H - È presente il parcheggio riservato ai disabili, indicato sia da segnaletica verticale che orizzontale.



19 - VIA E. CONCI PIAZZOLA

Lungo la via Conci Piazzola non sono presenti marciapiedi e camminamenti.



20 - VIA TORINO



Lungo tutto il tratto stradale non sono presenti né marciapiede né camminamento per cui è molto pericoloso passare a piedi, soprattutto sulla curva, che risulta essere molto stretta anche per le macchine.




21 - VIA TRENTO

La via è molto lunga, solo in alcuni tratti vi è il marciapiede.
A tratti è inoltre priva sia del marciapiede che del camminamento, ma essendo una strada molto trafficata dalle macchine sarebbe importante averli lungo tutta la via per permettere un passaggio ai pedoni più sicuro.



22 - VIA UGO SILVESTRI

Per il lungo tratto che va verso il paese di Croviana questa via è priva di marciapiedi e camminamenti.
Solo per un breve tratto è invece presente un marciapiede con rampe di accesso adeguate anche per persone con carrozzine.





Il progetto del report fotografico
si è concretizzato nel corso dell'anno 2009
ed è stato stampato nel mese di novembre 2009