



Progetto

UNA VALLE ACCESSIBILE A TUTTI

COMUNE DI VERMIGLIO REPORT FOTOGRAFICO

1ª edizione- ottobre 2011

PREFAZIONE

Nel corso degli ultimi anni la Cooperativa sociale GSH si è resa portatrice di un forte impegno di sensibilizzazione nei confronti del territorio in cui opera. Sono proseguite infatti le rilevazioni sul territorio della Val di Non e della Val di Sole per individuare le Barriere Architettoniche presenti nei nostri paesi e per coinvolgere ed informare amministrazioni comunali e cittadinanza al cambiamento.

L'obbiettivo di questo report è quello di dare un contributo attivo per la realizzazione di una valle accessibile a tutti. Ponendo attenzione ai piccoli dettagli che spesso sfuggono a chi passeggia per le vie dei nostri paesi, utenti ed educatori del COE il Noce hanno fotografato e commentato non solo gli ostacoli incontrati, ma anche le infrastrutture sbarrierate, segnale di un'attenzione già presente alle persone con ridotte capacità di deambulazione.

È quindi con soddisfazione che vi presento il risultato finale.

Il Presidente dott. Michele Covi


PRESENTAZIONE DEL REPORT

Il Centro Occupazionale "Il Noce" ha accolto con piacere la richiesta da parte dell'amministrazione comunale di Vermiglio di mappare il comune che ha permesso di proseguire il progetto "Oltre le barriere" introdotto nella cooperativa GSH nel 2004. Le osservazioni sono state effettuate settimanalmente da tutti i ragazzi del centro assieme a due operatori. Ogni giornata è stata dedicata ad una singola via o piazza, la quale veniva esaminata dando particolare attenzione alla presenza o meno di barriere architettoniche. Il report risulta di facile lettura, attraverso la visione di foto, con relativa spiegazione e l'utilizzo di *emoticons*,

dove sta per barriera piuttosto critica, sta per attenzione e assenza di barriere architettoniche. Dalle rilevazioni emerge come il Comune di Vermiglio nel complesso risulta essere sbarrierato, soprattutto l'accesso alle strutture pubbliche è di facile raggiungimento anche alle persone in carrozzina. Difficoltà maggiori sono state riscontrate in modo particolare in alcune vie in quanto a volte risultano sprovviste di marciapiede o camminamento

L'equipe del Centro Occupazionale "IL NOCE"

CARTINA DEL COMUNE DI VERMIGLIO



VIA BORGONOVO





Via Borgonovo è la via d'ingresso al paese di Vermiglio. Sia il manto stradale sia il marciapiede si presentano in buono stato. Durante l'estate vengono poste delle fioriere sul marciapiede che permettono comunque un comodo passaggio anche alle persone in carrozzina.



Il polo culturale è sbarrierato, l'ingresso è raggiungibile da una ripida scala d'accesso non percorribile da persone con difficoltà motorie, ma può essere comodamente raggiunto anche tramite il marciapiede.



Il parcheggio è dotato di uno spazio riservato ai disabili indicato sia dalla segnaletica verticale che dalle strisce orizzontali.

VIA DI S. PIETRO



Il manto stradale si presenta in buono stato ma non vi è la presenza né del marciapiede né di un camminamento che tuteli il passaggio ai pedoni; le strisce pedonali, tuttavia, sono state rifatte da poco.



L'accesso alla scuola materna è sbarierrato e le strisce pedonali per raggiungerla sono ben visibili

VIA EN FIN





La via che si imbocca da via di S.Pietro conduce alla strada principale del paese, non vi è la presenza né del marciapiede né di un camminamento e pertanto può risultare pericolosa. Inoltre in alcuni tratti è piuttosto ripida e stretta.

VIA DELLA PRADA



La via è piuttosto lunga si presenta in buono stato, il marciapiede è largo e ben tenuto permettendo un transito ottimale ad una persona in carrozzina anche grazie a delle comode rampe di accesso.



L'accesso allo ski center e al bar sono sbarrierati, la struttura offre un parcheggio piuttosto ampio nell'immediata vicinanza dell'ingresso ma purtroppo non vi è la presenza di un parcheggio riservato ai disabili.





La stradina che conduce al laghetto e al parco giochi pur essendo sterrata risulta di facile accesso anche per una carrozzina

VIA DOSSI



La via conduce alla frazione di Pizzano: il manto stradale si presenta in buono stato ma è sprovvista sia di marciapiede sia di camminamento risultando pericolosa per chi cammina a bordo strada e maggiormente per persone con difficoltà di deambulazione.

VIA VIACIOLE



La via che si imbocca da via Dossi, conduce ad alcune case private. Il manto stradale si presenta in buono stato, ma non vi è la presenza né di camminamento né di marciapiede

VIA DI PIZZANO



La via che conduce al centro del paese, in alcuni punti risulta piuttosto stretta ma è affiancata da un marciapiede, a tratti quest'ultimo risulta sconnesso creando delle difficoltà per una persona disabile.



In particolare lungo la via risulta molto pericoloso l'accesso al marciapiede in quanto risulta notevolmente dissestato e crea difficoltà di superamento per una persona in carrozzina.



é presente sia la segnaletica verticale che orizzontale

VIA SENATORE B. KESSLER





La via conduce alla piazza centrale del paese ed è sprovvista di marciapiede, risultando pericolosa sia per chi cammina sia per chi si trova in carrozzina. Recentemente è stato creato un percorso pedonale per i bambini, dalla scuola fino all' imbocco della via ma d'inverno con la neve e il sale si è rovinato. Da ambo i lati si trovano le abitazioni che spesso impediscono la visuale sulla via, pertanto bisogna porre la massima attenzione.



Lungo la via si trova la **scuola elementare** che presenta un'entrata comoda anche per persone in carrozzina.



Anche l'entrata alla **cassa rurale** è delimitata da una rampa di accesso che permette il facile transito a persone con difficoltà motorie


PIAZZA SAN GIOVANNI



Piazza san Giovanni è stata sistemata da poco risultando accessibile anche a persone in carrozzina. La piazza offre un parcheggio per disabili nell'immediata vicinanza.

La piazza ospita la sede del Municipio di Vermiglio, la posta e la farmacia, tutti comodamente raggiungibili grazie ad una rampa di accesso che garantisce il passaggio anche a persone in carrozzina. L'unico ostacolo lo si trova nel portone d'entrata del municipio, che infatti risulta piuttosto pesante da aprire e può creare dei problemi alle persone in carrozzina.







VIA DEL CASEL



La via che porta al cimitero del paese è piuttosto stretta e ripida pertanto con una carrozzina bisogna porre la massima attenzione poiché il manto stradale di bolognini può essere pericoloso.

VIA DI FRAVIANO






È una trasversale di via S. Pietro e conduce alla piazza San Giovanni, è priva sia di camminamento che di marciapiede. L'ultimo tratto risulta essere piuttosto stretto, pertanto se transitano macchine e vi sono pedoni può risultare pericoloso.

VICOLO DI SOMACORT



Si trova nei pressi della piazza San Giovanni, la via è piuttosto ripida e di conseguenza rende più faticoso il passaggio a delle persone in carrozzina


VIA S. CATERINA





La via conduce alla piccola frazione di S.Caterina; l'imbocco si presenta piuttosto stretto per poi divenire più larga, ma è priva sia di marciapiede che di camminamento

VIA DEL BARECH





È una via secondaria che conduce ad alcune case e ad una piccola chiesa; risulta piuttosto stretta e in alcuni punti ripida

VIA DELLA CROS




Anche questa via secondaria è piuttosto stretta, pertanto bisogna porre attenzione mentre si cammina; è coperta da bolognini che possono creare un ostacolo per persone in carrozzina o con difficoltà motorie.

VIA DI CASALINA



Si imbocca da via della Prada e conduce ad alcuni abitazioni. Il manto stradale si presenta in buono stato ma non vi è la presenza né di camminamento né di marciapiede

VIA DEL GUART



E' una via secondaria che conduce ad alcune abitazioni, è priva sia di marciapiede che di camminamento.


VIA PER CORTINA






La via che conduce alla frazione di Cortina è molto stretta e ripida, risulta pericolosa per persone in carrozzina o con difficoltà motorie soprattutto se si incontrano macchine mentre si cammina; la frazione può essere raggiunta anche da un'altra strada che in questo periodo è chiusa per lavori.

PASSO DEL TONALE



Via Nazionale	pag 16
Via circonvallazione	pag 18
➤ Via delle torri	pag 18
➤ Via S. Bartolomeo	pag 19
Via delle case sparse	pag 20

VIA NAZIONALE




La via principale è sprovvista dei cartelli verticali indicanti la presenza delle strisce pedonali, risultando pericoloso l'attraversamento in quanto sono poco visibili anche le strisce orizzontali.



Lungo Via Nazionale sono presenti la <u>farmacia</u> e la <u>Cassa Rurale</u> l'accesso a una persona in carrozzina è facilitato da una rampa di accesso, durante l'inverno è coperta di neve che può ostacolarne il passaggio.



All' ingresso alla cassa rurale è presente uno scalino che impedisce il libero passaggio ad una persona in carrozzina.



Al termine della via è presente un parcheggio privo di segnaletica orizzontale e di spazio riservato ai disabili.


VIA CIRCONVALAZIONE






La via è sprovvista sia di marciapiede sia di camminamento risultando pericolosa sia per i pedoni sia a persone in carrozzina.


VIA DELLE TORRI






Via delle Torri è sprovvista sia di marciapiede sia di camminamento.

VIA DI S. BARTOLOMEO



Via S. Bartolomeo è una via trasversale a Via Nazionale è priva sia di marciapiede sia di camminamento.






Lungo la via si trova la scuola dell' infanzia, la stradina d'accesso è piuttosto dissestata a causa di alcune piastre in rilievo. L'entrata invece è sbarrierata.



La stradina che conduce alla chiesa d'inverno è coperta di neve risultando una barriera per le persone in carrozzina, in quanto il sentiero che viene creato risulta troppo stretto per il passaggio a persone con difficoltà motorie.

VIA DELLE CASE SPARSE



Lungo via delle case sparse non sono presenti né il marciapiede né il camminamento



E' presente un parcheggio privo di segnaletica orizzontale e di spazio riservato ai disabili.